



OM-253086S/cze 2017-09

### Procesy



Svařování netavicí se elektrodou  
v ochranné atmosféře inertního  
plynu (TIG/GTAW)



Ruční obloukové svařování  
obalenou elektrodou (SMAW)



### Popis



Modely 208-575 voltů s Autoline®  
Zdroj svařovacího proudu

# Dynasty<sup>®</sup> 280 Maxstar<sup>®</sup> 280

## Modely CE a jiné než CE



[www.MillerWelds.com](http://www.MillerWelds.com)

# NÁVOD K POUŽITÍ

# Vzkaz společnosti Miller

*Děkujeme a blahopřejeme vám, že jste si vybrali výrobek společnosti Miller. S ním svou práci zvládnete a uděláte ji dobře. Víme, že nemáte čas se zdržovat něčím jiným.*

Proto se Niels Miller již v roce 1929, kdy začal vyrábět obloukové svářečky, zaměřil na to, aby jeho výrobky byly kvalitní a dlouho vydržely. Stejně jako vy se i jeho zákazníci nehodlali spokojit s něčím jiným. Výrobky značky Miller musely být nejen na nejvyšší možné úrovni. Musely zároveň být tím nejlepším, co se vůbec dalo koupit.

Lidé, kteří výrobky Miller vyrábějí a prodávají dnes, v této tradici pokračují. I oni vynakládají maximální úsilí, aby mohli nabízet zařízení a služby, které vyhovují vysokým nárokům na hodnotu a kvalitu, které firma zavedla už v roce 1929.

S tímto návodem k použití budete své produkty Miller moci využít na maximum. Přečtěte si prosím pozorně část věnovanou bezpečnostním opatřením. Pomůže vám to s ochranou před



ISO 9001  
Quality

Miller je první výrobce  
svářeček v USA  
zaregistrovaný pro  
normu jakosti ISO 9001.

možným nebezpečím na pracovišti. Zajistili jsme, aby instalace a provoz byly rychlé a snadné. Pokud budete své produkty Miller dobře udržovat, budou vám spolehlivě sloužit řadu let. Pokud z nějakého důvodu bude jednotka potřebovat opravu, můžete v části věnované řešení problémů zjistit, co se stalo. V seznamu dílů potom najdete díl, který budete k vyřešení problému potřebovat. Uvedeny jsou i záruční a servisní informace ke konkrétním modelům.



Společnost Miller Electric vyrábí kompletní řadu svářeček a svařovacího vybavení.

Další informace o jiných kvalitních produktech firmy Miller získáte od místního distributora, který vám zajistí nejnovější katalog nebo jednotlivé specifikace.

**Nejbližšího distributora nebo servis najdete tak, že zavoláte na číslo 1-800-4-A-Miller nebo navštívíte webové stránky [www.MillerWelds.com](http://www.MillerWelds.com).**



Pracují stejně tvrdě jako vy – všechny napájecí zdroje společnosti Miller mají tu nejbezproblémovější záruku v oboru.



# OBSAH

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ČÁST 1 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – PŘEČTĚTE SI JE, NEŽ ZAČNETE</b> | <b>1</b>  |
| 1-1. Použité symboly                                                | 1         |
| 1-2. Nebezpečí související se svařovacím obloukem                   | 1         |
| 1-3. Další symboly týkající se instalace, provozu a údržby          | 3         |
| 1-4. Upozornění zákona California Proposition 65                    | 4         |
| 1-5. Hlavní bezpečnostní normy                                      | 4         |
| 1-6. Informace o EMF                                                | 4         |
| <b>ČÁST 2 – Definice</b>                                            | <b>5</b>  |
| 2-1. Další bezpečnostní symboly a definice                          | 5         |
| 2-2. Různé symboly a definice                                       | 8         |
| <b>ČÁST 3 – SPECIFIKACE</b>                                         | <b>9</b>  |
| 3-1. Umístění výrobního štítku se sériovým číslem                   | 9         |
| 3-2. Specifikace                                                    | 9         |
| 3-3. Statické charakteristiky                                       | 10        |
| 3-4. Rozměry, hmotnosti a možnosti montáže                          | 11        |
| 3-5. Požadavky na okolní prostředí                                  | 12        |
| 3-6. Pracovní cyklus a přehřívání                                   | 14        |
| <b>ČÁST 4 – INSTALACE</b>                                           | <b>15</b> |
| 4-1. Výběr vhodného místa                                           | 15        |
| 4-2. Výběr velikostí kabelů*                                        | 16        |
| 4-3. Výstupní svorky                                                | 16        |
| 4-4. Připojení                                                      | 17        |
| 4-5. Připojení chlazení                                             | 18        |
| 4-6. Pokyny pro elektroinstalaci (Dynasty)                          | 19        |
| 4-7. Pokyny pro elektroinstalaci (Maxstar)                          | 20        |
| 4-8. Připojení třífázového napájení                                 | 21        |
| 4-9. Připojení jednofázového napájení                               | 23        |
| 4-10. Informace o 14kolíkové zásuvce pro dálkové ovládání           | 25        |
| 4-11. Jednoduchá aplikace pro automatizaci                          | 25        |
| 4-12. Aktualizace softwaru                                          | 26        |
| <b>ČÁST 5 – PROVOZ MODELU DYNASTY 280</b>                           | <b>28</b> |
| 5-1. Ovládání modelu Dynasty 280                                    | 28        |
| 5-2. Nabídka ovládacího panelu: AC TIG                              | 29        |
| 5-3. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG                              | 30        |
| 5-4. Nabídka ovládacího panelu: AC a DC Stick                       | 30        |
| 5-5. Nabídka uživatelského nastavení: AC a DC TIG                   | 31        |
| 5-6. Nabídka uživatelského nastavení: AC a DC Stick                 | 32        |
| <b>ČÁST 6 – PROVOZ MODELU DYNASTY 280 DX</b>                        | <b>33</b> |
| 6-1. Ovládání modelu Dynasty 280 DX                                 | 33        |
| 6-2. Nabídka ovládacího panelu                                      | 34        |
| 6-3. Nabídka uživatelského nastavení                                | 36        |
| 6-4. Rozšíření AC Independent Expansion                             | 37        |
| <b>ČÁST 7 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 280</b>                           | <b>38</b> |
| 7-1. Ovládání modelu Maxstar 280                                    | 38        |
| 7-2. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG HF a Lift-Arc                | 39        |
| 7-3. Nabídka ovládacího panelu: DC Stick                            | 40        |
| 7-4. Nabídka uživatelského nastavení: DC TIG a Lift-Arc             | 41        |
| 7-5. Nabídka uživatelského nastavení: DC Stick                      | 42        |

# OBSAH

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ČÁST 8 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 280 DX</b>                                                                    | <b>43</b> |
| 8-1. Ovládání modelu Maxstar 280 DX                                                                             | 43        |
| 8-2. Nabídka ovládacího panelu                                                                                  | 44        |
| 8-3. Nabídka uživatelského nastavení                                                                            | 46        |
| <b>ČÁST 9 – POKROČILÉ FUNKCE NABÍDKY</b>                                                                        | <b>47</b> |
| 9-1. Technická nabídka pro modely Dynasty/Maxstar 280                                                           | 47        |
| 9-2. Technická nabídka pro modely Dynasty/Maxstar 280 DX                                                        | 48        |
| 9-3. Sekvencer a časovač svařování u modelu DX                                                                  | 50        |
| 9-4. Funkce pro řízení a přepínání výstupu u modelů DX                                                          | 51        |
| 9-5. Funkce zablokování                                                                                         | 54        |
| 9-6. Určení úrovně blokování                                                                                    | 54        |
| <b>ČÁST 10 – ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>                                                                       | <b>55</b> |
| 10-1. Běžná údržba                                                                                              | 55        |
| 10-2. Zprávy zobrazené na voltmetru nebo ampérmetru                                                             | 56        |
| 10-3. Tabulka pro řešení problémů                                                                               | 57        |
| 10-4. Vzduchové čištění vnitřku jednotky                                                                        | 58        |
| 10-5. Údržba chladicí kapaliny                                                                                  | 58        |
| <b>ČÁST 11 – SEZNAM DÍLŮ</b>                                                                                    | <b>59</b> |
| 11-1. Doporučené náhradní díly                                                                                  | 59        |
| <b>SECTION 12 - ELEKTRICKÁ SCHÉMATA</b>                                                                         | <b>60</b> |
| <b>ČÁST 13 – VYSOKÉ FREKVENCE</b>                                                                               | <b>62</b> |
| 13-1. Svařovací procesy vyžadující vysoké frekvence                                                             | 62        |
| 13-2. Instalace s možnými zdroji vysokofrekvenční interference                                                  | 62        |
| 13-3. Doporučený způsob instalace kvůli snížení vysokofrekvenční interference                                   | 63        |
| <b>ČÁST 14 – VÝBĚR A PŘÍPRAVA WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY PRO SVAŘOVÁNÍ DC NEBO AC S INVERTOREM</b>                    | <b>64</b> |
| 14-1. Volba wolframové elektrody (pracujte v čistých rukavicích, aby nedošlo ke kontaminaci wolframu)           | 64        |
| 14-2. Příprava wolframové elektrody pro DC svařování s přímou polaritou (DCEN) nebo AC svařování s invertorem   | 65        |
| <b>ČÁST 15 – POSTUPY TIG</b>                                                                                    | <b>66</b> |
| 15-1. Postupy dotykového a vysokofrekvenčního zapalování u TIG                                                  | 66        |
| 15-2. Ovládání impulzového generátoru                                                                           | 67        |
| 15-3. Výběr obecné elektrody (GEN) při změně programovatelných počátečních parametrů TIG (pouze modely DX)      | 68        |
| <b>ČÁST 16 – POKYNY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ (SMAW)</b>                                                    | <b>69</b> |
| <b>ZÁRUKA</b>                                                                                                   |           |
| <b>ÚPLNÝ SEZNAM DÍLŮ: dostupný na stránkách at <a href="http://www.MillerWelds.com">www.MillerWelds.com</a></b> |           |

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

výrobků pro Evropské společenství (s označením CE).

**Společnost MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 USA prohlašuje, že výrobky specifikované v tomto prohlášení jsou v souladu se základními požadavky a ustanoveními uvedených směrnic a norem Rady.**

Identifikace výrobku/přístroje:

| Výrobek              | Skladové číslo |
|----------------------|----------------|
| Dynasty 280 DX w/CPS | 907514002      |
| Maxstar 280 DX w/CPS | 907539002      |
|                      |                |


Směrnice Rady:

- 2014/35/EU Low voltage
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
- 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Normy:

- IEC 60974-1: 2012 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
- IEC 60974-3: 2013 Arc welding equipment – Part 3: Arc striking and stabilizing devices
- IEC 60974-10: 2014 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility requirements

Podepisující osoba:



March 14, 2017

---

**David A. Werba**

ŘEDITEL, ZAJIŠTĚNÍ SHODY PRODUKTOVÉHO DESIGNU

---

Datum prohlášení

# LIST S ÚDAJI O ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍCH (EMF) NAPÁJECÍHO ZDROJE OBLOUKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ



## Identifikace výrobku/Přístroje

| Výrobek                                     | Skladové číslo |
|---------------------------------------------|----------------|
| DYNASTY 280 DX (AUTO-LINE 208-575), CPS, CE | 907514002      |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |

## Souhrn informací o shodě

|                                                                                                                                                             |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použitelný předpis                                                                                                                                          | Směrnice 2014/35/EU                                      |                                                  |                                                                                                                                                      |
| Referenční meze                                                                                                                                             | Směrnice 2013/35/EU, doporučení 1999/519/ES              |                                                  |                                                                                                                                                      |
| Použité normy                                                                                                                                               | IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016                       |                                                  |                                                                                                                                                      |
| Zamýšlené použití                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> pro pracovní využití | <input type="checkbox"/> pro použití neodborníky |                                                                                                                                                      |
| Nutnost při posuzování pracoviště zvážit jiné než tepelné vlivy                                                                                             |                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ANO          | <input type="checkbox"/> NE                                                                                                                          |
| Nutnost při posuzování pracoviště zvážit tepelné vlivy                                                                                                      |                                                          | <input type="checkbox"/> ANO                     | <input checked="" type="checkbox"/> NE                                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Údaje jsou založeny na maximálním výkonu napájecího zdroje (platí, dokud nedojde ke změně firmwaru/hardware)            |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Údaje jsou založeny na nejnáročnějším nastavení/programu (platí, dokud nedojde ke změně nastavení možností / svařovacích programů) |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Údaje jsou založeny na využití více nastavení/programů (platí, dokud nedojde ke změně nastavení možností / svařovacích programů)   |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                      |
| Expozice na pracovišti je pod limitními hodnotami expozice (ELV) pro účinky na zdraví u standardizovaných konfigurací                                       |                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ANO          | <input type="checkbox"/> NE<br>(pokud je zaškrtnuta možnost NE, platí konkrétní požadované minimální vzdálenosti)                                    |
| Expozice na pracovišti je pod limitními hodnotami expozice (ELV) pro smyslové účinky u standardizovaných konfigurací                                        |                                                          | <input type="checkbox"/> nevztahuje se           | <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE<br>(pokud se vztahuje a je zvolena možnost NE, jsou zapotřebí zvláštní opatření) |
| Expozice na pracovišti je pod akčními hodnotami (AL) u standardizovaných konfigurací                                                                        |                                                          | <input type="checkbox"/> nevztahuje se           | <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE<br>(pokud se vztahuje a je zvolena možnost NE, je vyžadováno specifické značení) |

## Údaje o elektromagnetických polích (EMF) pro jiné než tepelné vlivy

Indexy expozice (EI) a vzdálenosti od svařovacího obvodu (pro veškeré provozní režimy, pokud je to relevantní)

|                                                                                       | Hlava           |                  | Trup  | Končetina (ruka) | Končetina (stehno) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|--------------------|
|                                                                                       | Smyslové účinky | Účinky na zdraví |       |                  |                    |
| Standardizovaná vzdálenost                                                            | 10 cm           | 10 cm            | 10 cm | 3 cm             | 3 cm               |
| Limitní hodnoty expozice (ELV) a indexy expozice (EI) při standardizované vzdálenosti | 0,12            | 0,11             | 0,18  | 0,10             | 0,23               |
| Požadovaná minimální vzdálenost                                                       | 1 cm            | 1 cm             | 1 cm  | 1 cm             | 1 cm               |

Vzdálenost, při které veškeré indexy exp. pro limit. hodn. exp. (ELV) na pracovišti poklesnou pod 0,20 (20 %) 9 cm

Vzdálenost, při které veškeré indexy exp. pro limit. hodn. exp. (ELV) pro běžnou veřejnost poklesnou pod 1,0 (100 %) 124 cm

Testování provedl: Tony Samimi

Datum testování: 2016-02-18

# LIST S ÚDAJI O ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍCH (EMF) NAPÁJECÍHO ZDROJE OBLOUKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ



## Identifikace výrobku/Přístroje

| Výrobek                                     | Skladové číslo |
|---------------------------------------------|----------------|
| MAXSTAR 280 DX (AUTO-LINE 208-575), CPS, CE | 907539002      |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |
|                                             |                |

## Souhrn informací o shodě

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použitelný předpis                                                                                                                                          | Směrnice 2014/35/EU                                                                                                                                                                         |
| Referenční meze                                                                                                                                             | Směrnice 2013/35/EU, doporučení 1999/519/ES                                                                                                                                                 |
| Použité normy                                                                                                                                               | IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016                                                                                                                                                          |
| Zamýšlené použití                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> pro pracovní využití <input type="checkbox"/> pro použití neodborníky                                                                                   |
| Nutnost při posuzování pracoviště zvážit jiné než tepelné vlivy                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE                                                                                                                         |
| Nutnost při posuzování pracoviště zvážit tepelné vlivy                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE                                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Údaje jsou založeny na maximálním výkonu napájecího zdroje (platí, dokud nedojde ke změně firmwaru/hardware)            |                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Údaje jsou založeny na nejnáročnějším nastavení/programu (platí, dokud nedojde ke změně nastavení možností / svařovacích programů) |                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Údaje jsou založeny na využití více nastavení/programů (platí, dokud nedojde ke změně nastavení možností / svařovacích programů)   |                                                                                                                                                                                             |
| Expozice na pracovišti je pod limitními hodnotami expozice (ELV) pro účinky na zdraví u standardizovaných konfigurací                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE<br>(pokud je zaškrtnuta možnost NE, platí konkrétní požadované minimální vzdálenosti)                                   |
| Expozice na pracovišti je pod limitními hodnotami expozice (ELV) pro smyslové účinky u standardizovaných konfigurací                                        | <input type="checkbox"/> nevztahuje se <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE<br>(pokud se vztahuje a je zvolena možnost NE, jsou zapotřebí zvláštní opatření) |
| Expozice na pracovišti je pod akčními hodnotami (AL) u standardizovaných konfigurací                                                                        | <input type="checkbox"/> nevztahuje se <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE<br>(pokud se vztahuje a je zvolena možnost NE, je vyžadováno specifické značení) |

## Údaje o elektromagnetických polích (EMF) pro jiné než tepelné vlivy

Indexy expozice (EI) a vzdálenosti od svařovacího obvodu (pro veškeré provozní režimy, pokud je to relevantní)

|                                                                                       | Hlava           |                  | Trup  | Končetina (ruka) | Končetina (stehno) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|--------------------|
|                                                                                       | Smyslové účinky | Účinky na zdraví |       |                  |                    |
| Standardizovaná vzdálenost                                                            | 10 cm           | 10 cm            | 10 cm | 3 cm             | 3 cm               |
| Limitní hodnoty expozice (ELV) a indexy expozice (EI) při standardizované vzdálenosti | 0,10            | 0,09             | 0,14  | 0,08             | 0,17               |
| Požadovaná minimální vzdálenost                                                       | 1 cm            | 1 cm             | 1 cm  | 1 cm             | 1 cm               |

Vzdálenost, při které veškeré indexy exp. pro limit. hodn. exp. (ELV) na pracovišti poklesnou pod 0,20 (20 %) 5 cm

Vzdálenost, při které veškeré indexy exp. pro limit. hodn. exp. (ELV) pro běžnou veřejnost poklesnou pod 1,0 (100 %) 135 cm

Testování provedl: Tony Samimi

Datum testování: 2016-02-17



# ČÁST 1 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – PŘEČTĚTE SI JE, NEŽ ZAČNETE

som 2015-09

**!** Chraňte sebe i ostatní před úrazy – přečtěte si a dodržujte tato důležitá bezpečnostní opatření a provozní pokyny.

## 1-1. Použité symboly



**NEBEZPEČÍ!** – označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, povede k úmrtí nebo vážnému zranění. Možná nebezpečí jsou označena dalšími symboly nebo vysvětlena v textu.



Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění. Možná nebezpečí jsou označena dalšími symboly nebo vysvětlena v textu.

**POZNÁMKA** – označuje sdělení nesouvisející s úrazy.

 Označuje speciální pokyny.



Tato skupina symbolů označuje nebezpečí: Varování! Pozor! ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, POHYBLIVÉ SOUČÁSTI a HORKÉ SOUČÁSTI. Úkony potřebné k tomu, abyste se mohli nebezpečí vyhnout, zjistíte ze symbolů a souvisejících pokynů.

## 1-2. Nebezpečí související se svařovacím obloukem



Níže uvedené symboly v rámci tohoto návodu upozorňují na možná nebezpečí. Když symbol uvidíte, přečtěte si pozorně příslušné pokyny a dodržujte je. Informace o bezpečnosti uvedené níže jsou pouze shrnutím úplnějších informací v oddílu bezpečnostních norem v částí 1-5. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní normy.



Jednotky mohou instalovat, provozovat, udržovat a opravovat pouze kvalifikované osoby.



Při provozu nepovolte nikomu, zvláště dětem, přístup.



### ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM může zabít.

Sahání na elektrické součásti pod proudem může způsobit smrtelný úraz nebo velmi vážné popáleniny. Elektroda a pracovní obvod jsou vždy pod proudem, pokud je zapnutý výstup. Pokud je zapnuté napájení, je pod proudem také vstupní napájecí obvod a vnitřní obvody zařízení. Při poloautomatickém nebo automatickém svařování drátem jsou drát, cívka drátu, kryt hnacího válce a všechny kovové součásti dotýkající se drátu pod proudem. Nesprávně nainstalované nebo uzemněné vybavení představuje nebezpečí.

- Součástí pod proudem se nedotýkejte.

- Používejte suché a neděravé ochranné rukavice a ochranu těla.
- Izolujte se od pracovní zóny a země pomocí dostatečně velkých suchých izolačních podložek nebo obalů, které zabrání jakémukoli fyzickému kontaktu s obrobkem nebo zemí.
- Nepoužívejte AC výstup na vlhkých místech, v případě omezení pohybu nebo pokud existuje nebezpečí pádu.
- AC výstup používejte POUZE tehdy, kdy je to pro svařovací proces nutné.
- Pokud je AC výstup nutný, používejte dálkové ovládání, pokud je jednotka obsahuje.
- Pokud existují jakékoli z následujících nebezpečných podmínek a situací, je nutné dodržovat další bezpečnostní opatření: práce na vlhkých místech nebo ve vlhkém oděvu, na kovových konstrukcích (podlahy, mřížky nebo lešení), ve stísněné poloze (například vsedě, vkleče nebo vleže) nebo v případě vysokého rizika nevyhnutelného nebo nechtěného kontaktu s obrobkem nebo zemí. V takových případech používejte následující vybavení v tomto pořadí: 1) poloautomatickou (drátovou) svářečku s konstantním DC napětím, 2) ruční DC obloukovou svářečku nebo 3) AC svářečku se sníženým napětím naprázdno. Ve většině situací se doporučuje použít drátovou svářečku s konstantním DC napětím. Nepracujte sami!
- Před instalací nebo prováděním servisu zařízení odpojte napájení a zastavte motory. Přívod napájení zablokujte a označte podle normy OSHA 29 CFR 1910.147 (viz bezpečnostní normy).
- Zařízení správně nainstalujte, uzemněte a provozujte podle tohoto návodu k použití a státních a místních nařízení.

- Vždy zkontrolujte uzemnění a zajistěte, aby byl zemnicí drát napájení správně připojen k zemnici svorce ve skříní zařízení pro odpojení nebo aby byla zástrčka připojena ke správně uzemněné zásuvce.
- Při připojování vstupů připojte nejprve správný zemnicí vodič a veškerá spojení dvakrát zkontrolujte.
- Kabely musí být suché, neumaštěné a chráněné před horkými kovy a jiskrami.
- Napájecí kabely a zemnicí vodiče často kontrolujte kvůli poškození nebo výskytu holých drátů (poškozené okamžitě vyměňte – holé dráty mohou zabít).
- Veškeré vybavení, které se nepoužívá, vždy vypněte.
- Nepoužívejte opotřebované, poškozené, s malým průřezem nebo opravované kabely.
- Neomotávejte kabely kolem sebe.
- Pokud je třeba uzemnit obrobek, proveďte to přímo samostatným kabelem.
- Nedotýkejte se elektrody, pokud se dotýkáte obrobku, země nebo jiné elektrody v jiném zařízení.
- Nedotýkejte se současně držáků elektrod připojených ke dvěma svářečkám, protože jsou pod napětím naprázdno.
- Používejte pouze dobře udržované vybavení. Poškozené části okamžitě vyměňte nebo opravte. Údržbu provádějte podle návodu.
- Pokud pracujete nad zemí, používejte bezpečnostní postroj.
- Všechny panely, kryty a obaly musí být bezpečně zajištěny.
- Upevněte pracovní kabel tak, aby měl dobrý kontakt kov na kov s obrobkem nebo pracovním stolem co nejbližší ke svařování.
- Izolujte pracovní upevnění, když není připojeno k obrobku, aby nedošlo ke kontaktu s kovovými objekty.
- Nepřipojujte k žádnému výstupní svorce svařování více než jednu elektrodu nebo pracovní kabel. Pokud proces nepoužíváte, odpojte kabely.
- Při práci s dodatečným vybavením na vlhkých nebo mokřích místech používejte ochranu GFCI.

### V napájecích zdrojích invertoru existuje i PO odpojení přívodu napájení VÝZNAMNÉ DC NAPĚTÍ.

- Než se začnete některých součástí dotýkat, vypněte invertor, odpojte napájení a vybijte vstupní kondenzátory podle pokynů v části zabývající se údržbou.



### HORKÉ SOUČÁSTI mohou způsobit popáleniny.

- Nedotýkejte se jich holými rukama.
- Před zahájením práce na vybavení je nechte vychladnout.
- Při manipulaci s horkými součástmi používejte vhodné nástroje a/nebo silné svařovací rukavice a oděvy, abyste se vyhnuli popáleninám.



## DÝM A PLYNY mohou být nebezpečné.

Při svařování vzniká dým a plyny. Vdechování těchto výparů a plynů může být nebezpečné pro vaše zdraví.

- Držte hlavu mimo dým. Nevdechujte jej.
- Pokud pracujete uvnitř, větrejte a/nebo používejte u oblouku nucenou místní ventilaci, abyste dým a plyny odstranili. Doporučeným způsobem, jak zjistit přiměřenost ventilace, je vzorkování složení a množství dýmu a plynů, kterým jsou pracovníci vystaveni.
- V případě nedostatečné ventilace používejte schválený respirátor s přívodem vzduchu.
- Přečtěte si a seznamte se s bezpečnostními listy (SDS) a pokyny výrobce pro lepidla, nátěry, čisticí prostředky, spotřební materiály, chladiva, odmašťovací, tavidla a kovy.
- Ve stísněných prostorech pracujte jen tehdy, pokud mají dobrou ventilaci nebo pokud máte respirátor s přívodem vzduchu. Vždy zajistěte výsklený dohled. Svařovací dým a plyny mohou vytěsnit vzduch a snížit množství kyslíku a způsobit tak úraz nebo smrt. Zajistěte, aby byl vdechovaný vzduch bezpečný.
- Nesvařujte blízko míst, kde se provádí odmašťování, čištění nebo sprejování. Teplo a záření oblouku může reagovat s výparů za vzniku vysoce toxických a dráždivých plynů.
- Nesvařujte na potažených kovech, například pozinkované, olovnaté nebo kadmiové oceli, pokud není povlak mimo svařovací zónu, oblast nemá zajištěné dobré větrání a nepoužíváte respirátor s přívodem vzduchu. Povlaky a kovy obsahující tyto prvky mohou při svařování uvolňovat toxické výparů.



## PAPRSKY ZE SVAŘOVACÍHO OBL OUKU mohou popálit oči a pokožku.

Při svařování vznikají intenzivní viditelné a neviditelné (ultrafialové a infračervené) paprsky, které mohou popálit oči a pokožku. Od svařování odletují jiskry.

- Pokud svařujete nebo proces sledujete, používejte schválenou svářečskou kuklu s vhodným odstínem filtrovacího štítu, abyste se před paprsky a jiskrami chránili (viz ANSI Z49.1 a Z87.1 v bezpečnostních normách).
- Pod kuklou používejte ochranné brýle s bočním stíněním.
- Ostatní před záblesky, září a jiskrami chraňte pomocí ochranných zástěn a bariér a upozorněte je, aby se na oblouk nedívali.
- Používejte ochranu těla vyrobenou z odolných a ohnivzdorných materiálů (kůže, silná bavlna, vlna). K ochraně těla patří neumaštěné oděvy, například kožené rukavice, silné košile, kalhoty bez záložek, vysoké boty a přilba.




## SVAŘOVÁNÍ může způsobit požár nebo výbuch.

Svařování na uzavřených nádobách, například nádržích, barelech nebo potrubí, může způsobit jejich výbuch. Odletující jiskry, horký obrobek a horké jiskry. Odletující jiskry, horký obrobek a horké jiskry. Odletující jiskry, horký obrobek a horké jiskry.

vybavení mohou způsobit popáleniny a požáry. Nechtěný kontakt elektrody s kovovými objekty může způsobit vznik jisker, výbuch, přehřátí nebo požár. Před svařováním místo prohleďte a zkontrolujte, že je bezpečné.

- Zajistěte, aby v okruhu nejméně 10,7 m od svařovacího oblouku nebyly žádné hořlaviny. Pokud to není možné, dobře je zakryjte schválenými obaly.
- Nesvařujte tam, kde mohou odletující jiskry zasáhnout hořlavé materiály.
- Chraňte sebe i ostatní před odletujícími jiskrami a horkými kovy.
- Nezapomeňte, že jiskry a horké svařovací materiály mohou snadno proniknout malými otvory a prasklinami.
- Při práci sledujte, zda něco nehoří, a mějte připravený hasicí přístroj.
- Mějte na paměti, že svařování na stropu, podlaze, přepážce nebo přičce může způsobit požár na druhé skryté straně.
- Nesvařujte na nádobách, které obsahovaly hořlaviny, nebo na uzavřených nádobách, například nádržích, barelech nebo potrubí, pokud nejsou vhodné připraveny podle AWS F4.1 a AWS A6.0 (viz bezpečnostní normy).
- Nesvařujte tam, kde může atmosféra obsahovat hořlavý prach, plyny nebo páry (například benzinové).
- Připojte pracovní kabely co nejbližší ke svařovací zóně, aby se zkrátila cesta svařovacího proudu a kabely nevedly přes možná neznámá místa a nemohly způsobit úraz elektrickým proudem, vznik jisker nebo požárů.
- Pomocí svářečky nerozmrazujte zamrzlé potrubí.

- Nepoužívané elektrody vyjměte z držáku a nepoužívané svařovací dráty ustříhnete u kontaktní špičky.
- Používejte ochranu těla vyrobenou z odolných a ohnivzdorných materiálů (kůže, silná bavlna, vlna). K ochraně těla patří neumaštěné oděvy, například kožené rukavice, silné košile, kalhoty bez záložek, vysoké boty a přilba.
- Před svařováním odložte veškeré hořlaviny, například zapalovače nebo zápalky.
- Po dokončení práce zkontrolujte, zda na místě nejsou jiskry, žhnoucí uhličky nebo plameny.
- Používejte pouze vhodné pojistky nebo jističe. Zajistěte, aby nebyly nadměrné a neobcházely se.
- Dodržujte požadavky norem OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) a NFPA 51B pro práci s horkými objekty a zajistěte požární dohled a hasicí přístroj.
- Přečtěte si a seznamte se s bezpečnostními listy (SDS) a pokyny výrobce pro lepidla, nátěry, čisticí prostředky, spotřební materiály, chladiva, odmašťovací, tavidla a kovy.




## ODLETUJÍCÍ KOVY nebo NEČISTOTY mohou způsobit poranění očí.

- Svařování, odsekávání, kartáčování a broušení může způsobit vznik jisker a odletujících částí kovů. Z chladnících svarů může odpadat struska.
- Pod kuklou používejte ochranné brýle s bočním stíněním.




## HROMADĚNÍ PLYNŮ může způsobit úraz nebo smrt.

- Pokud nepoužíváte stlačené plyny, vypněte přívod.
- Ve stísněných prostorech vždy zajistěte ventilaci nebo používejte respirátor s přívodem vzduchu.



## ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE (EMF) mohou ovlivňovat funkci implantovaných zdravotnických přístrojů.


- Uživatelé kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů se musí držet stranou.
- Uživatelé implantovaných zdravotnických přístrojů se musí předtím, než se budou pohybovat v blízkosti provozu obloukového svařování, bodového svařování, drážkování, řezání plazmou nebo indukčního ohřevu poradit se svým lékařem.



## HLUK může poškodit sluch.

Hluk vznikající při některých procesech a u některých zařízení může poškozovat sluch.

- Pokud je úroveň hluku vysoká, používejte schválenou ochranu sluchů.



## TLAKOVÉ LÁHVE mohou při poškození vybuchnout.

Plynové láhve obsahují vysoce stlačené plyny. Při poškození mohou vybuchnout. Protože láhve jsou běžnou součástí svařovacího procesu, nakládejte s nimi opatrně.

- Chraňte je před nadměrným teplem, mechanickými rázy, fyzickým poškozením, struskou, otevřeným ohněm, jiskrami a oblouky.
- Instalujte je ve vzpřímené poloze se zajištěním pomocí nepohyblivých podpěr nebo stojanů, aby se nepřevrátily a nespadly.
- Udržujte láhve stranou svařování nebo jiných elektrických obvodů.
- Nikdy na láhve nezavěšujte svařovací hořáky.
- Nikdy nedovolte, aby se láhve dotkla svařovací elektroda.
- Nikdy nesvařujte na tlakové láhvi – dojde k výbuchu.
- Používejte pouze správné tlakové láhve, regulátory, hadice a armatury zkonstruované pro daný účel. Udržujte je v dobrém stavu.
- Při otevírání ventilu láhve se od výstupu ventilu odvráťte. Při otevírání ventilu nestůjte před nebo za regulátorem.
- Pro ventil používejte ochranné víčko (pokud se právě nepoužívá nebo není připojen).
- Láhve zvedejte a přesouvejte pouze pomocí vhodného vybavení, správných postupů a dostatečného množství osob.
- Přečtěte si a dodržujte pokyny týkající se láhvi se stlačenými plyny a souvisejícího vybavení a publikaci Compressed Gas Association (CGA) P-1 uvedenou v bezpečnostních normách.

### 1-3. Další symboly týkající se instalace, provozu a údržby



#### Nebezpečí POŽÁRU NEBO VÝBUCHU


- Neinstalujte a neumísťujte jednotku na hořlavé povrchy nebo blízko nich.
- Neinstalujte ji blízko hořlavých látek.

- Nepřetěžujte elektroinstalaci budovy – zkontrolujte, zda má odpovídající velikost, jmenovité hodnoty a ochranu, kterou tato jednotka vyžaduje.




#### PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY mohou způsobit úraz.

- Závěsné oko používejte pouze ke zvedání jednotky, NE spuštěných zařízení, tlakových láhví nebo jiného příslušenství.
- Ke zvedání a podpírání jednotky používejte vybavení s odpovídající kapacitou.
- Pokud jednotku přesouváte pomocí vysokozdvizného vozíku, zajistěte, aby zdvihač byla dostatečně dlouhá, aby sahala až za druhý konec jednotky.
- Při práci na vyvýšeném místě udržujte vybavení (kabely a šňůry) stranou od projíždějících vozidel.
- Při ručním zvedání těžkých předmětů nebo vybavení se řiďte pokyny v publikaci Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation (č. publikace 94-110).



#### NADMĚRNÉ POUŽÍVÁNÍ může způsobit PŘEHŘÁTÍ.


- Nechávejte zařízení vychladnout a řiďte se jmenovitým pracovním cyklem.
- Než znovu začnete svařovat, snižte proud nebo zkrátte pracovní cyklus.
- Neblokujte a nefiltrujte proudění vzduchu do jednotky.



#### ODLETUJÍCÍ JISKRY mohou způsobit úraz.

- Chraňte si obličej a oči obličejovým štítem.
- Wolframové elektrody tvarujte pouze na bruskách s vhodnou ochranou na bezpečném místě a s vhodnou ochranou obličeje, rukou a těla.

- Jiskry mohou způsobit požár – udržujte hořlaviny stranou.



#### ELEKTROSTATICKÉ VÝBOJE (ESD) mohou poškodit plošné spoje.

- PŘED manipulací s deskami plošných spojů nebo podobnými součástmi si nasadte uzemněný pásek na zápěstí.
- Ke skladování, přesouvání nebo dopravě desek plošných spojů používejte vhodné antistatické obaly.




#### POHYBLIVÉ SOUČÁSTI mohou způsobit úraz.

- Držte se stranou pohybujících se součástí zařízení.
- Nepřibližujte se k bodům ohybu, například k hnacím válcům.



#### SVAŘOVACÍ DRÁT může způsobit zranění.

- Netiskněte spínač pistole, dokud k tomu nedostanete pokyn.
- Nemiřte pistolí na žádné části těla, jiné osoby nebo kovy při navlékání svařovacího drátu.




#### VÝBUCH BATERIE může způsobit úraz.

- Nepoužívejte svařečku k nabíjení baterií nebo startování vozidel, pokud nemá k tomu určenou funkci.




#### POHYBLIVÉ SOUČÁSTI mohou způsobit úraz.

- Držte se stranou pohybujících se součástí zařízení, například ventilátorů.
- Veškeré panely, dvířka, obaly a kryty musí být uzavřeny, zabezpečeny a zajištěny.
- Dvířka, panely, obaly a kryty mohou pro účely údržby a řešení problémů odnímat pouze kvalifikované osoby.
- Po skončení údržby a před připojením napájení dvířka, panely, obaly a kryty znovu zajistěte.




#### PŘEČTĚTE SI POKYNY.

- Před instalací, provozem nebo servisem jednotky si přečtěte všechny štítky a návod k použití a řiďte se uvedenými pokyny. Přečtěte si bezpečnostní informace na začátku návodu a v rámci každé části.
- Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.
- Instalaci, údržbu a servis provádějte podle návodu k použití, oborových norem a státních a místních nařízení.



#### HF ZÁŘENÍ může způsobit rušení.

- Vysokofrekvenční (HF) záření může rušit rádiovou navigaci, bezpečnostní služby, počítače a komunikační zařízení.
- Instalaci mohou provádět pouze kvalifikované osoby, které mají zkušenosti s elektronickými zařízeními.
- Uživatel má povinnost požádat kvalifikovaného elektrotechnika o neprodlenou opravu případného problému s rušením, který při instalaci může vzniknout.
- Pokud od FCC dostanete oznámení o rušení, přestaňte zařízení okamžitě používat.
- Zajistěte pravidelnou kontrolu a údržbu instalace.
- Dvířka a panely vysokofrekvenčního zdroje musí být dobře uzavřené, jiskřiště musí být správně nastavená a možnost rušení je nutné snížit na minimum pomocí uzemnění a stínění.



#### OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ může způsobit rušení.

- Elektromagnetická energie může rušit citlivá elektronická zařízení, například počítače a počítačově řízená zařízení (například roboty).
- Zajistěte, aby veškeré vybavení ve svařovací zóně bylo elektromagneticky kompatibilní.
- Abyste snížili možnost rušení na minimum, zajistěte, aby byly svařovací kabely co nejkratší, blízko sebe a nízko umístěné (například na podlaze).
- Svařování provádějte ve vzdálenosti 100 metrů od citlivých elektronických zařízení.
- Zajistěte, aby bylo svařovací zařízení nainstalováno a uzemněno podle tohoto návodu.
- Pokud přesto dochází k rušení, uživatel musí přijmout dodatečná opatření, například svařečku přesunout, použít stíněné kabely či síťové filtry nebo pracovní zónu odstínit.

## 1-4. Upozornění zákona California Proposition 65

**!** Při použití svařovacích a řezacích zařízení vzniká dým nebo plyny, o kterých je stát Kalifornie známo, že způsobují poškození plodu a v některých případech také rakovinu. (dokument: California Health & Safety Code Section 25249.5 et seq.)

**!** Tento produkt obsahuje chemické látky (včetně olova), o nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu, poškození plodu či jiné poruchy reprodukce. *Po použití si umyjte ruce.*

## 1-5. Hlavní bezpečnostní normy

*Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes*, ANSI Standard Z49.1, je k dispozici volně ke stažení od organizace American Welding Society na adrese <http://www.aws.org> nebo k zakoupení od organizace Global Engineering Documents (telefon: 1-877-413-5184, web: [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com)).

*Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding and Cutting*, American Welding Society Standard AWS F4.1, od organizace Global Engineering Documents (telefon: 1-877-413-5184, web: [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com)).

*Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles*, American Welding Society Standard AWS A6.0, od organizace Global Engineering Documents (telefon: 1-877-413-5184, web: [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com)).

*National Electrical Code*, NFPA Standard 70, od organizace National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (telefon: 1-800-344-3555, web: [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org) a [www.sparky.org](http://www.sparky.org)).

*Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders*, CGA Pamphlet P-1, od organizace Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: 703-788-2700, web: [www.cganet.com](http://www.cganet.com)).

*Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes*, CSA Standard W117.2, od organizace Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5N5 (telefon: 800-463-6727, web: [www.csagroup.org](http://www.csagroup.org)).

*Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection*, ANSI Standard Z87.1, od organizace American National Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (telefon: 212-642-4900, web: [www.ansi.org](http://www.ansi.org)).

*Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work*, NFPA Standard 51B, od organizace National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (telefon: 1-800-344-3555, web: [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org)).

OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q, a Part 1926, Subpart J, od organizace U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 (telefon: 1-866-512-1800) (existuje 10 regionálních kanceláří OSHA – telefon pro region 5, Chicago, je 312-353-2220, web: [www.osha.gov](http://www.osha.gov)).

*Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation*, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (telefon: 1-800-232-4636, web: [www.cdc.gov/NIOSH](http://www.cdc.gov/NIOSH)).

## 1-6. Informace o EMF

Elektrický proud ve vodičích způsobuje vznik lokalizovaných elektrických a magnetických polí (EMF). Proud při obloukovém svařování (a podobných procesech, včetně bodového svařování, drážkování, řezání plazmou a indukčního ohřevu) způsobuje vznik EMF kolem svařovacího obvodu. EMF mohou rušit některé zdravotnické implantáty, například kardiostimulátory. Pro osoby, které je používají, je nutné zajistit ochranná opatření. Příkladem je omezení přístupu pro kolemjdoucí nebo individuální vyhodnocení rizik pro svářeče. Všichni svářeči musí dodržovat následující postupy, aby snížili expozici EMF ze svařovacího obvodu na minimum:

1. Zajistěte, aby kabely byly u sebe (kroucením nebo splením nebo pomocí krytu).
2. Nepohybujte se mezi svařovacími kabely. Umístěte kabely na jednu stranu směrem od uživatele.
3. Neomotávejte kabely kolem sebe.

4. Udržujte hlavu a tělo co nejdále od zařízení ve svařovacím obvodu.
5. Připojte pracovní upevnění k obrobku co nejbližší ke svaru.
6. Nepracujte vedle napájecího zdroje, nesedte na něm a neopírejte se o něj.
7. Pokud právě nesete zdroj napájení nebo podavač drátu, nesvařujte.






### Informace o implantovaných zdravotnických přístrojích:






Uživatelé implantovaných zdravotnických přístrojů se musí předtím, než se budou pohybovat v blízkosti provozu obloukového svařování, bodového svařování, drážkování, řezání plazmou nebo indukčního ohřevu (nebo tyto úkony sami provádět) poradit se svým lékařem. Pokud to lékař schválí, doporučujeme dodržovat výše uvedené postupy.

## ČÁST 2 – Definice

### 2-1. Další bezpečnostní symboly a definice

Některé symboly se vyskytují pouze u výrobků CE.

|                                                                                     |                                                                                                                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | Varování! Pozor! Tyto symboly označují možné nebezpečí.                                                                | Safe1 2012-05  |
|    | Používejte suché ochranné rukavice. Nedotýkejte se elektrod holýma rukama. Nepoužívejte vlhké nebo poškozené rukavice. | Safe2 2017-04  |
|    | Izolujte se od obrobku a země, abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem.                                    | Safe3 2017-04  |
|   | Před zahájením práce na zařízení odpojte vstupní zástrčku či přívod proudu.                                            | Safe5 2017-04  |
|  | Držte hlavu mimo dým.                                                                                                  | Safe6 2017-04  |
|  | Odstraňujte dým pomocí nucené ventilace nebo místního odsávání.                                                        | Safe8 2012-05  |
|  | Odstraňujte dým pomocí ventilátoru.                                                                                    | Safe10 2012-05 |
|  | Uchovávejte hořlaviny mimo svařovací pracoviště. Nesvařujte blízko hořlavých látek.                                    | Safe12 2012-05 |
|  | Jiskry ze svařování mohou způsobit požár. Zajistěte, aby byl poblíž připraven hasicí přístroj a zajištěn dohled.       | Safe14 2012-05 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Nesvařujte na barelech nebo jiných uzavřených kontejnerech.                                                                                                                                                             | Safe16 2017-04  |
|    | Neodstraňujte ani nezakrývejte štítek.                                                                                                                                                                                  | Safe20 2017-04  |
|    | Při zapnutí napájení mohou vadné díly explodovat nebo způsobit výbuch jiných dílů.                                                                                                                                      | Safe26 2012-05  |
|    | Odletující části dílů mohou způsobit úraz. Při provádění servisu jednotky vždy používejte obličejový štít.                                                                                                              | Safe27 2012-05  |
|    | Při provádění servisu jednotky vždy noste dlouhé rukávy a zapnutý límec.                                                                                                                                                | Safe28 2012-05  |
|   | Po zajištění příslušných opatření připojte k jednotce napájení.                                                                                                                                                         | Safe29 2012-05  |
|  | Před zahájením práce na zařízení odpojte vstupní zástrčku či přívod proudu.                                                                                                                                             | Safe30 2012-05  |
|  | Nepoužívejte ke zvedání či podpírání jednotky pouze jedno držadlo.                                                                                                                                                      | Safe31 2017-04  |
|  | Nevyhazujte výrobky do běžného odpadu.<br>Odpadní elektrická a elektronická zařízení znovu použijte nebo recyklujte v označených sběrnách.<br>Další informace získáte od místního recyklačního úřadu nebo distributora. | Safe37 2017-04  |
|  | Doba používání z hlediska ochrany životního prostředí (Čína)                                                                                                                                                            | Safe123 2016-06 |
|  | Noste přilbu a ochranné brýle. Používejte ochranu sluchu a zapněte si límec košile. Používejte svářečskou kuklu se správným odstínem filtru. Noste kompletní ochranu těla.                                              | Safe38 2012-05  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Před zahájením práce na zařízení nebo svařování se proškolení a přečtete si pokyny.</p> <p style="text-align: right;">Safe40 2012-05</p>                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Na vstupních kondenzátorech zůstává po vypnutí napájení nebezpečné napětí. Plně nabitých kondenzátorů se nedotýkejte. Před zahájením práce na zařízení vždy počkejte 60 sekund po odpojení napájení NEBO zkontrolujte napětí na vstupních kondenzátorech a nedotýkejte se žádných dílů, dokud nebude téměř nulové.</p> <p style="text-align: right;">Safe42 2012-05</p> |
|  | <p>Jednotku vždy zvedejte a podpírejte pomocí obou držadel. Zvedací zařízení musí být pod úhlem menším než 60 stupňů.</p> <p>Jednotku přesouvejte pomocí vhodného vozíku.</p> <p style="text-align: right;">Safe44 2012-05</p>                                                                                                                                             |
|  | <p>Svařovací proud vytváří kolem svařovacího obvodu a zařízení elektrické a magnetické pole.</p> <p style="text-align: right;">Safe72 2012-05</p>                                                                                                                                                                                                                          |

# Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

## 2-2. Různé symboly a definice

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Ampéry                                                                       |
|          | Panel – místní                                                               |
|          | Svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (GTAW) |
|          | Ruční obloukové svařování (SMAW)                                             |
| <b>V</b> | Volty                                                                        |
|          | Vstupní napětí                                                               |
|          | 3fázový statický frekvenční měnič-transformátor-usměrňovač                   |
|          | Výstupní napětí                                                              |
|          | Jistič                                                                       |
|          | Dálkové                                                                      |
|          | Dotykové zapalování (GTAW)                                                   |
|          | Ochranné uzemnění                                                            |
|          | Časovač pro druhotný přítok plynu                                            |
|          | Časovač pro předběh dodávky plynu                                            |
| <b>S</b> | Sekundy                                                                      |
| <b>I</b> | Zapnuto                                                                      |
| <b>O</b> | Vypnuto                                                                      |
| <b>+</b> | Kladné                                                                       |
| <b>—</b> | Záporné                                                                      |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
|                         | Střídavý proud                     |
|                         | Vstup plynu                        |
|                         | Výstup plynu                       |
| <b>I<sub>2</sub></b>    | Jmenovitý svařovací proud          |
| <b>X</b>                | Pracovní cyklus                    |
|                         | Stejnoseměrný proud                |
|                         | Přípojné vedení                    |
| <b>U<sub>2</sub></b>    | Konvenční napětí při zatížení      |
| <b>U<sub>1</sub></b>    | Primární napětí                    |
| <b>IP</b>               | Stupeň ochrany                     |
| <b>I<sub>1max</sub></b> | Jmenovitý maximální napájecí proud |
| <b>I<sub>1eff</sub></b> | Maximální efektivní napájecí proud |
| <b>U<sub>0</sub></b>    | Jmenovité napětí naprázdno (OCV)   |
|                         | Pulzní pozadový proud              |
|                         | Počáteční proud                    |
|                         | Zvýšení/snížení množství           |
|                         | Normální spoušť provozu (GTAW)     |
|                         | Dvoustupňová spoušť provozu (GTAW) |
|                         | Čtyřstupňová spoušť provozu (GTAW) |
| <b>%</b>                | Procenta                           |

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Hz</b> | Hertzy                                                            |
|           | Načtení z paměti                                                  |
|           | Stabilizace svařovacího proudu (DIG)                              |
|           | Zapalování vysokofrekvenčním impulzem (GTAW)                      |
|           | Konečný sklon                                                     |
|           | Konečný proud                                                     |
|           | % pulzu v čase                                                    |
|           | Počáteční sklon                                                   |
|           | Ovládání stykače (SMAW)                                           |
|           | Impulzový generátor zap./vyp.                                     |
|           | Svařovací a špičkové proudy TIG při pulzech                       |
|           | Pulzní frekvence                                                  |
|           | Pozadový proud                                                    |
|           | Proces                                                            |
|           | Impulzový generátor                                               |
|           | Sekvence                                                          |
|           | Výstup                                                            |
|           | Úprava                                                            |
|           | Vhodné pro místa se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem |

## ČÁST 3 – SPECIFIKACE

### 3-1. Umístění výrobního štítku se sériovým číslem

Sériové číslo a informace o zdroji napájení jsou uvedeny na štítku na horní části zařízení. Pomocí štítku můžete určit požadavky na vstupní výkon a/nebo jmenovitý výkon. Sériové číslo si запиšte do místa na zadní straně této příručky k dalšímu nahlédnutí.

### 3-2. Specifikace

#### A. Dynasty

Nepoužívejte informace v tabulce specifikací jednotek ke stanovení požadavků na elektroinstalaci. Informace o připojení napájení naleznete v částech 4-6, 4-8 a 4-9.

Toto zařízení dodává jmenovitý výkon až do teploty okolí 104 °F (40 °C).

| Rozsah svařovacího proudu | Max. napětí naprázdno (Uo) | Min. napětí naprázdno (Uo) | Jmenovité maximální průrazné napětí (Up) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1-280*                    | 60♦                        | 8-15***                    | 15 kV**                                  |

\*Rozsah pro ruční obloukové svařování je 5–280 ampérů. U TIG závisí rozsah proudu na průměru elektrody (viz části 5-5 a 6-3).

\*\* Zařízení pro zapálení oblouku je určeno pro ruční operace.

\*\*\* Jde o minimální napětí naprázdno při použití TIG Lift Arc™ nebo při ručním obloukovém svařování s vybraným minimálním napětím naprázdno.

♦ Normální napětí naprázdno (60) se vyskytuje u ručního obloukového svařování s vybraným normálním napětím naprázdno.

| Typ vstupu  | Proces                        | Jmenovité hodnoty |              |                 | Vstupní proud při jmenovitém výstupu 50/60 Hz |       |       |       |             | Vstupní výkon |            |
|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|---------------|------------|
|             |                               | Proud (ampéry)    | Napětí (DC)  | Pracovní cyklus | 208 V*                                        | 230 V | 400 V | 460 V | 575 V       | kW            | kVA        |
| Třífázový   | Ruční obloukové svařování     | 280               | 31,2         | 15 %            | 33,9                                          | 30,7  | 16,7  | 14,9  | 12,1        | 11,8          | 12,2       |
|             |                               | 200               | 28           | 60 %            | 22,5                                          | 20,0  | 11,2  | 9,9   | 8,0         | 7,9           | 8,2        |
|             |                               | 160               | 26,4         | 100 %           | 17,5                                          | 15,4  | 8,8   | 7,7   | 6,2         | 6,1           | 6,3        |
|             | TIG                           | 280               | 21,2         | 25 %            | 25,0                                          | 22,1  | 12,7  | 11,2  | 9,9         | 7,8           | 8,0        |
|             |                               | 235               | 19,4         | 60 %            | 19,4                                          | 17,5  | 10,1  | 8,8   | 7,0         | 6,7           | 7,0        |
|             |                               | 200               | 18,0         | 100 %           | 15,9                                          | 14,8  | 8,3   | 7,2   | 5,9         | 5,5           | 5,7        |
|             | Chod naprázdno (bez chlazení) |                   |              |                 | 0,25                                          | 0,27  | 0,38  | 0,37  | 0,40        | 0,18          | 0,43       |
|             | Chod naprázdno (s chlazením)  |                   |              |                 | 1,09                                          | 1,06  | 1,08  | 1,06  | 1,26        | 0,48          | 1,25       |
|             | Pohotovostní režim            |                   |              |                 | 0,11                                          | 0,11  | 0,13  | 0,19  | 0,20        | 0,17          | 0,19       |
| Jednofázový | Ruční obloukové svařování     | 280               | 31,2         | 10 %            | 59,0                                          | 52,8  | 29,5  | 25,3  | 20,2        | 12,0          | 12,3       |
|             |                               | 180               | 27,2         | 60 %            | 34,0                                          | 30,7  | 17,2  | 14,6  | 11,7        | 7,0           | 7,1        |
|             |                               | 160 (145)*        | 26,4 (25,8)* | 100 %           | 26,5                                          | 26,4  | 15,0  | 12,9  | 10,4 (5,5)* | 6,0 (5,5)*    | 6,1 (5,5)* |
|             | TIG                           | 280               | 21,2         | 25 %            | 42,5                                          | 38,6  | 21,3  | 18,9  | 15,0        | 8,7           | 8,8        |
|             |                               | 235               | 19,4         | 60 %            | 33,1                                          | 29,8  | 16,8  | 14,7  | 11,7        | 6,8           | 6,9        |
|             |                               | 200 (190)*        | 18,0 (17,6)* | 100 %           | 25,3                                          | 24,5  | 14,1  | 12,0  | 9,7 (5,2)*  | 5,6 (5,2)*    | 5,7 (5,3)* |
|             | Chod naprázdno (bez chlazení) |                   |              |                 | 0,34                                          | 0,35  | 0,38  | 0,39  | 0,38        | 0,08          | 0,24       |
|             | Chod naprázdno (s chlazením)  |                   |              |                 | 1,80                                          | 1,63  | 1,43  | 1,43  | 1,60        | 0,40          | 0,92       |
|             | Pohotovostní režim            |                   |              |                 | 0,08                                          | 0,09  | 0,10  | 0,11  | 0,12        | 0,07          | 0,07       |

\* Hodnoty v závorkách jsou pro jednofázový vstupní výkon při 208 voltech.

## B. Maxstar

Nepoužívejte informace v tabulce specifikací jednotek ke stanovení požadavků na elektroinstalaci. Informace o připojení napájení naleznete v částech 4-7, 4-8 a 4-9.

Toto zařízení dodává jmenovitý výkon až do teploty okolí 104 °F (40 °C).

| Rozsah svařovacího proudu | Max. napětí naprázdno (U <sub>o</sub> ) | Min. napětí naprázdno (U <sub>o</sub> ) | Jmenovité maximální průrazné napětí (U <sub>p</sub> ) | Krytí |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1–280*                    | 60♦                                     | 8–15***                                 | 15 kV**                                               | 23    |

\*Rozsah pro ruční obloukové svařování je 5–280 ampérů. U TIG závisí rozsah proudu na průměru elektrody (viz části 7-4 a 8-3).

\*\* Zařízení pro zapálení oblouku je určeno pro ruční operace.

\*\*\* Jde o minimální napětí naprázdno při použití TIG Lift Arc™ nebo při ručním obloukovém svařování s vybraným minimálním napětím naprázdno.

♦ Normální napětí naprázdno (60) se vyskytuje u ručního obloukového svařování s vybraným normálním napětím naprázdno.

| Typ vstupu  | Proces                        | Jmenovité hodnoty |              |                 | Vstupní proud při jmenovitém výstupu 50/60 Hz |       |       |       |       | Vstupní výkon |            |
|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|------------|
|             |                               | Proud (ampéry)    | Napětí (DC)  | Pracovní cyklus | 208 V*                                        | 230 V | 400 V | 460 V | 575 V | kW            | kVA        |
| Třífázový   | Ruční obloukové svařování     | 280               | 31,2         | 15 %            | 31,1                                          | 27,6  | 15,7  | 13,6  | 10,9  | 10,8          | 11,1       |
|             |                               | 200               | 28           | 60 %            | 20,2                                          | 17,8  | 10,2  | 8,9   | 7,0   | 7,0           | 7,2        |
|             |                               | 160               | 26,4         | 100 %           | 15,3                                          | 13,7  | 8,0   | 6,9   | 5,7   | 5,3           | 5,5        |
|             | TIG                           | 280               | 21,2         | 25 %            | 21,9                                          | 19,8  | 11,3  | 9,7   | 7,8   | 7,7           | 8,0        |
|             |                               | 235               | 19,4         | 60 %            | 17,0                                          | 15,2  | 8,7   | 7,5   | 6,0   | 6,0           | 6,2        |
|             |                               | 200               | 18,0         | 100 %           | 13,9                                          | 12,3  | 7,2   | 6,2   | 5,3   | 4,8           | 5,0        |
|             | Chod naprázdno (bez chlazení) |                   |              |                 | 0,24                                          | 0,24  | 0,24  | 0,23  | 0,28  | 0,12          | 0,28       |
|             | Chod naprázdno (s chlazením)  |                   |              |                 | 0,97                                          | 0,94  | 1,07  | 1,09  | 1,19  | 0,38          | 1,19       |
|             | Pohotovostní režim            |                   |              |                 | 0,06                                          | 0,13  | 0,13  | 0,12  | 0,13  | 0,11          | 0,13       |
| Jednofázový | Ruční obloukové svařování     | 280               | 31,2         | 10 %            | 52,3                                          | 46,5  | 26,5  | 22,8  | 18,4  | 10,9          | 11,0       |
|             |                               | 180               | 27,2         | 60 %            | 29,9                                          | 26,8  | 15,0  | 13,1  | 10,6  | 6,2           | 6,2        |
|             |                               | 160 (145)*        | 26,4 (25,8)* | 100 %           | 23,1                                          | 23,3  | 13,2  | 11,6  | 9,3   | 5,3 (4,8)*    | 5,3 (4,8)* |
|             | TIG                           | 280               | 21,2         | 25 %            | 37,1                                          | 33,9  | 18,8  | 16,3  | 13,3  | 7,7           | 7,8        |
|             |                               | 235               | 19,4         | 60 %            | 28,4                                          | 26,3  | 14,7  | 12,8  | 9,8   | 6,0           | 6,0        |
|             |                               | 200 (190)*        | 18,0 (17,6)* | 100 %           | 21,7                                          | 20,7  | 11,8  | 10,4  | 8,3   | 4,7 (4,5)*    | 4,8 (4,6)* |
|             | Chod naprázdno (bez chlazení) |                   |              |                 | 0,3                                           | 0,29  | 0,35  | 0,26  | 0,42  | 0,07          | 0,24       |
|             | Chod naprázdno (s chlazením)  |                   |              |                 | 1,58                                          | 1,46  | 1,35  | 1,35  | 1,53  | 0,33          | 0,88       |
|             | Pohotovostní režim            |                   |              |                 | 0,04                                          | 0,21  | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,06          | 0,09       |


\* Hodnoty v závorkách jsou pro jednofázový vstupní výkon při 208 volttech.

## 3-3. Statické charakteristiky


Statické (výstupní) charakteristiky napájecího zdroje pro svařování lze při procesech SMAW a GTAW popsat jako *poklesávající*. Ovlivňuje je také nastavení (včetně softwaru), elektrody, ochranný plyn, svařovací materiál a další faktory. Konkrétní informace o statických charakteristikách napájecího zdroje získáte od továrny.

### 3-4. Rozměry, hmotnosti a možnosti montáže

#### A. Zdroj svařovacího proudu

|  <p>Ref. 805 497-A</p> |  | Rozměry                                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                         |  | A                                                                    | 346 mm |
|                                                                                                         |  | B                                                                    | 219 mm |
|                                                                                                         |  | C                                                                    | 569 mm |
|                                                                                                         |  | Hmotnost                                                             |        |
|                                                                                                         |  | Maxstar: 21,3 kg<br>s CPS 22,7 kg<br>Dynasty: 23,6 kg<br>s CPS 25 kg |        |

#### B. Zdroj svařovacího proudu s vozíkem a chlazením

|  <p>805 503-A</p> |  | Rozměry                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
|                                                                                                      |  | A                                    | 851 mm   |
|                                                                                                      |  | B                                    | 493 mm   |
|                                                                                                      |  | C                                    | 1 052 mm |
|                                                                                                      |  | Hmotnost naprázdno                   |          |
|                                                                                                      |  | Dynasty: 64,4 kg<br>Maxstar: 62,1 kg |          |

## C. Možnosti montáže

| Rozměry |                       |
|---------|-----------------------|
| A       | 392 mm                |
| B       | 244 mm střed na střed |
| C       | 8 mm                  |
| D       | 444 mm                |
| E       | 95 mm                 |
| F       | 5 mm                  |

1. Montážní pomůcky  
Odemontujte šrouby, pokud chcete odpojit napájecí zdroj od chladiče.  
Následně šrouby znovu namontujte.

2. Montážní držák  
Pomocí držáku namontujte napájecí zdroj na chladič. Držák je dodáván s chladičem.

Držák je možné zakoupit samostatně a namontovat zařízení na jiný povrch. Použijte držák odpovídající uvedeným rozměrům.

805 505-A

## 3-5. Požadavky na okolní prostředí

### A. Krytí

| Krytí                                         |
|-----------------------------------------------|
| IP23                                          |
| Toto vybavení je určeno pro venkovní použití. |

IP23 2017-02

### B. Informace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

**⚠ Toto zařízení třídy A není určeno k použití v obydlených lokalitách, kde je elektrická energie dodávána veřejným nízkonapětovým vedením. Na těchto místech může dojít k potížím se zajištěním elektromagnetické kompatibility kvůli rušení vedením a zářením.**

Toto zařízení splňuje normy IEC61000-3-11 a IEC 61000-3-12 a může být připojeno k veřejné nízkonapětové síti za předpokladu, že její impedance  $Z_{max}$  ve společném napájecím bodě je méně než 52 mΩ (nebo je zkratový výkon  $S_{sc}$  větší než 3,1 MVA). Povinností osoby provádějící instalaci nebo uživatele zařízení je zajistit (po konzultaci s operátorem rozvodné sítě, pokud je to nutné), aby impedance systému vyhovovala uvedeným omezením.

ce-emc 1 2014-07

### C. Specifikace teploty

| Rozsah provozních teplot*                                   | Rozsah teplot pro skladování/přepravu |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 14 až 104 °F (-10 až 40 °C)                                 | -4 až 131 °F (-20 až 55 °C)           |
| * Při teplotách vyšších než 104 °F (40 °C) je výkon omezen. |                                       |

Temp\_2016-07

#### D. China EEP – Informace o nebezpečných látkách

| 中国电器电子产品中有毒物质的名称及含量<br>China EEP – Informace o nebezpečných látkách |                          |         |         |            |             |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|------------|-------------|---------------|
| 部件名称<br>Název součásti<br>(如果适用)<br>(je-li to vhodné)               | 有害物质<br>Nebezpečné látky |         |         |            |             |               |
|                                                                     | 铅<br>Pb                  | 汞<br>Hg | 镉<br>Cd | 六价铬<br>Cr6 | 多溴联苯<br>PBB | 多溴二苯醚<br>PBDE |
| 黄铜和铜部件<br>Mosazné a měděné součásti                                 | X                        | O       | O       | O          | O           | O             |
| 耦合装置<br>Spojky                                                      | X                        | O       | O       | O          | O           | O             |
| 开关装置<br>Spínací prvky                                               | O                        | O       | X       | O          | O           | O             |
| 线缆和线缆配件<br>Kabely a příslušenství kabelů                            | X                        | O       | O       | O          | O           | O             |
| 电池<br>Baterie                                                       | X                        | O       | O       | O          | O           | O             |

本表格依据中国SJ/T 11364的规定编制。  
Tato tabulka je vytvořena v souladu s normou China SJ/T 11364.

O:  
表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在中国GB/T26572规定的限量要求以下。  
Uvádí, že koncentrace nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech dané součásti je nižší než relevantní prahová hodnota normy China GB/T 26572.

X:  
表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出中国GB/T26572规定的限量要求。  
Uvádí, že koncentrace nebezpečných látek v alespoň jednom homogenním materiálu dané součásti je nižší než relevantní prahová hodnota normy China GB/T 26572.

电器电子产品的环保使用期限依据中国SJ/Z11388的规定确定。  
Hodnota EFUP tohoto EEP je definována v souladu s normou China SJ/Z 11388.

EEP\_2016-06



# Poznámky



### 3-6. Pracovní cyklus a přehřívání



Pracovní cyklus je procentuální podíl z 10 minut, ve kterém může jednotka svařovat při jmenovitém zatížení bez přehřátí.

Pokud se jednotka přehřeje, přestane pracovat, zobrazí se pomocná zpráva (viz část 10-2) a spustí se chladicí ventilátor. Počkejte patnáct minut, než se jednotka ochladí. Před svařováním snižte proud nebo napětí, či zkratíte pracovní cyklus.

**UPOZORNĚNÍ:** Překročení pracovního cyklu může poškodit zařízení nebo hořák a zrušit platnost záruky.



6 minut svařování






4 minuty odpočinku


250 A při 60% pracovním cyklu pro ruční obloukové svařování

250 A při 60% pracovním cyklu pro svařování TIG

Přehřívání



Minuty



A nebo V

NEBO

zkratíte pracovní cyklus




## ČÁST 4 – INSTALACE

### 4-1. Výběr vhodného místa



Přesouvání, umístění a přístup vzduchu



**⚠** V případě přítomnosti benzínu nebo těkavých tekutin může být nutná zvláštní instalace – viz článek NEC 511 nebo část CEC 20.

#### 1 Přenášeč popruh

Popruh používejte pouze k přenášení napájecího zdroje. Nezvedejte pomocí něj zdroj, když je připojen k vozíku nebo chladiči.

#### 2 Zvedací držadlo

Držadlo používejte ke zvedání svářečky/vozíku/chladiče a k pohybu s nimi.

**⚠** Nezvedejte s ním jednotku, pokud je připojena plynová láhev a příslušenství.

#### 3 Zařízení pro odpojení vedení

Umístěte jednotku u vhodného vstupního zdroje napájení.

**⚠** Neumísťujte jednotku tak, aby se mohla převrátit.



## 4-2. Výběr velikostí kabelů\*

**UPOZORNĚNÍ:** Celková délka kabelů ve svařovacím obvodu (viz následující tabulku) je součet délek obou svařovacích kabelů. Pokud je například zdroj napájení ve vzdálenosti 30 m od obrobku, je celková délka kabelů ve svařovacím obvodu 60 m (2 kabely po 30 m). Velikost kabelů určíte podle sloupce pro 60 m.

| Svařovací proud*** | Průřez svařovacích kabelů** a celková délka kabelů (z mědi) v obvodu nepřekročí |                                                     |                                                     |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                    | (30 m) nebo méně****                                                            |                                                     | 45 m                                                | 60 m     |
|                    | 10–60 % pracovního cyklu<br>AWG (mm <sup>2</sup> )                              | 60–100 % pracovního cyklu<br>AWG (mm <sup>2</sup> ) | 10–100 % pracovního cyklu<br>AWG (mm <sup>2</sup> ) |          |
| 100                | 4 (20)                                                                          | 4 (20)                                              | 4 (20)                                              | 3 (30)   |
| 150                | 3 (30)                                                                          | 3 (30)                                              | 2 (35)                                              | 1 (50)   |
| 200                | 3 (30)                                                                          | 2 (35)                                              | 1 (50)                                              | 1/0 (60) |
| 250                | 2 (35)                                                                          | 1 (50)                                              | 1/0 (60)                                            | 2/0 (70) |

\* Tato tabulka je orientační a nemusí vyhovovat všem způsobům použití. Pokud se kabely přehřívají, použijte další větší velikost.


\*\* Průřez kabelů (v jednotkách AWG) je založen na poklesu o 4 volty nebo méně nebo na proudové hustotě minimálně 0,15 mm<sup>2</sup> na ampér. ( ) = mm<sup>2</sup> (pro metrické jednotky)

\*\*\* Vyberte průřez kabelů pro impulzy při maximálním proudu.

\*\*\*\* Pro vzdálenosti delší než 30 m až do 60 m používejte pouze stejnosměrný proud (DC). V případě vzdáleností větších, než jaké jsou uvedeny v tomto průvodci, si vyhledejte dokument AWS Fact Sheet č. 39, Welding Cables, který poskytuje organizace American Welding Society, na adrese <http://www.aws.org>.

Ref. S-0007-L 2017-08 (TIG)

## 4-3. Výstupní svorky



**!** Před připojením výstupních svorek vypněte napájení.

**!** Nepoužívejte opotřebované, poškozené, příliš malé nebo opravované kabely.

- 1 Připojení pracovní elektrody
- 2 Připojení držáku elektrody nebo hořáku TIG


**ℹ** Informace o běžných způsobech připojení naleznete v částech 4-4 a 4-5.

Ref. 805 496-B výstup1 2015-02


## 4-4. Připojení




Přední panel Dynasty




Přední panel Maxstar



Zadní panel



Potřebné nástroje:



**⚠ Před připojením vypněte napájení.**

### Připojení Dynasty

1 Zásuvka pro dálkové ovládání (viz část 4-10)

2 Připojení plynu k hořáku

Vyžaduje 17 mm klíč.

3 Připojení pracovní elektrody

4 Připojení držáku elektrody nebo hořáku TIG

5 Hlavní vypínač

Pomocí vypínače zapnete nebo vypnete zařízení.

6 Volitelná napájecí zásuvka Coolmate 1.3

7 Doplnkový chránič pro napájecí zásuvku Coolmate 1.3

Dodává se s volitelnou napájecí zásuvkou Coolmate 1.3.

8 Přívod plynu

K montáži jsou určeny pravotočivé závity M18x2, obvykle je nutné použít 17 mm klíč. Max. je 125.

9 Připojení pracovní elektrody pro svařování TIG; připojení držáku elektrody pro ruční obloukové svařování

10 Připojení hořáku pro svařování TIG / připojení pracovní elektrody pro ruční obloukové svařování

11 Ethernet (pouze modely Insight)


Port RJ-45 je určen k připojení k internetu pomocí DHCP nebo statického nastavení IP (podle výběru při konfiguraci jednotky).

12 USB A (pouze modely Insight)

Tento port použijte při instalaci firmwaru.

Ref. 805 496-B

## 4-5. Připojení chlazení



Vozík a chlazení jsou volitelné vybavení.

1 Napájecí zásuvka Coolmate 1.3

2 Napájecí kabel chlazení

Zajišťuje napájení chlazení 115 VAC.

3 Výstupní svorky elektrod (svařovací výstupní svorky (-) na modelech Maxstar)

K výstupní svorce elektrody připojte hořák TIG.

4 Odvod plynu

Připojte plynovou hadici hořáku TIG k výstupu.

5 Výstupní pracovní svorky (svařovací výstupní svorky (+) na modelech Maxstar)

K pracovní výstupní svorce připojte pracovní elektrodu.


6 Odvod vody (do hořáku)

Připojte vodní hadici hořáku (modrou) k odvodu vody v chlazení.

7 Přívod vody (z hořáku)

Připojte vodní hadici hořáku (červenou) k přívodu vody v chlazení.

Potřebné nástroje:



21 mm

| Způsob použití                  | GTAW nebo při použití HF*                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>4,75 L<br>Chladicí kapalina | Chladicí kapalina s nízkou vodivostí č. 043 810**;<br>Destilovaná nebo deionizovaná voda je OK nad 32 °F (0 °C) |

\*HF: Vysokofrekvenční proud

\*\*Chladicí kapalina 043 810, roztok 50/50, ochrana do -37 °F (-38 °C) a odolnost proti růstu řas

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud použijete jinou chladicí kapalinu, než jaká je uvedena v tabulce, přijmete o záruku u všech dílů, které se s ní dostanou do kontaktu (pumpa, chladič a podobně).

805 504-C

## 4-6. Pokyny pro elektroinstalaci (Dynasty)

### A. Pokyny pro elektroinstalaci při třífázovém provozu

**⚠ Nedodržení těchto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Tato doporučení platí pro vyhrazený obvod s odpovídající velikostí pro jmenovitý výkon a pracovní cyklus napájecího zdroje. Ve vyhrazených obvodech může podle státní elektrotechnické normy (National Electrical Code (NEC)) být jmenovitá hodnota zásuvky nebo vodiče menší než u ochranného obvodu. Všechny součásti obvodu musí být fyzicky kompatibilní. Viz články NEC 210.21, 630.11 a 630.12.**

☞ Skutečné vstupní napětí nesmí být menší než 188 voltů AC nebo vyšší než 632 voltů AC. Pokud se dostane mimo tento rozsah, nemusí jednotka fungovat podle specifikací.

| Vstupní napětí (V)                                                  | Třífázový provoz, 60 Hz |         |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                     | 208                     | 230     | 380      | 400      | 460      | 575      |
| Jmenovitý maximální napájecí proud $I_{1max}$ (A)                   | 34                      | 31      | 18       | 17       | 15       | 12       |
| Maximální efektivní napájecí proud $I_{1eff}$ (A)                   | 18                      | 16      | 10       | 9        | 8        | 6        |
| Max. doporučená standardní hodnota pojistky v ampérech <sup>1</sup> |                         |         |          |          |          |          |
| Pojistky s časovou prodlevou <sup>2</sup>                           | 40                      | 35      | 20       | 20       | 20       | 15       |
| Normální pojistky <sup>3</sup>                                      | 50                      | 45      | 25       | 25       | 20       | 15       |
| Min. průřez vstupního vodiče v jednotkách AWG (mm2) <sup>4</sup>    | 12 (4)                  | 12 (4)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |
| Max. doporučená délka vstupního vodiče v metrech                    | 55 (17)                 | 67 (20) | 124 (38) | 138 (42) | 180 (55) | 281 (86) |
| Min. průřez zemnicího vodiče v jednotkách AWG (mm2) <sup>4</sup>    | 12 (4)                  | 12 (4)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |

Reference: 2017 National Electrical Code (NEC) (včetně článku 630)

1 Pokud se místo pojistky použije jistič, vyberte takový, který má podobné křivky čas-proud jako doporučená pojistka.

2 Pojistky s časovou prodlevou mají třídu UL RK5. Viz UL 248.

3 Normální pojistky (pro obecné použití bez záměrné prodlevy) mají třídu UL K5 (až do 60 ampérů) a H (65 ampérů a více).

4 Data o vodiči v této části určují průřez vodiče (bez ohebné šňůry nebo kabelu) mezi panelem a zařízením podle tabulky NEC 310.15(B)(16) a jsou založena na přípustných zatížitelnostech izolovaných měděných vodičů s teplotní třídou 75 °C (167 °F) a maximálně třemi vodiči vedoucími proud v kabelové cestě. Pokud použijete ohebnou šňůru nebo kabel, může se minimální průřez vodiče zvětšit. Požadavky na ohebné šňůry a kabely naleznete v tabulce NEC 400.5(A).

### B. Pokyny pro elektroinstalaci při jednofázovém provozu (Dynasty)

**⚠ Nedodržení těchto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Tato doporučení platí pro vyhrazený obvod s odpovídající velikostí pro jmenovitý výkon a pracovní cyklus napájecího zdroje. Ve vyhrazených obvodech může podle státní elektrotechnické normy (National Electrical Code (NEC)) být jmenovitá hodnota zásuvky nebo vodiče menší než u ochranného obvodu. Všechny součásti obvodu musí být fyzicky kompatibilní. Viz články NEC 210.21, 630.11 a 630.12.**

☞ Skutečné vstupní napětí nesmí být menší než 188 voltů AC nebo vyšší než 632 voltů AC. Pokud se dostane mimo tento rozsah, nemusí jednotka fungovat podle specifikací.

| Vstupní napětí (V)                                                  | Jednofázový provoz, 60 Hz |         |         |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                                                                     | 208                       | 220     | 230     | 400      | 460      | 575      |
| Jmenovitý maximální napájecí proud $I_{1max}$ (A)                   | 59                        | 56      | 53      | 30       | 25       | 20       |
| Maximální efektivní napájecí proud $I_{1eff}$ (A)                   | 27                        | 26      | 26      | 15       | 13       | 10       |
| Max. doporučená standardní hodnota pojistky v ampérech <sup>1</sup> |                           |         |         |          |          |          |
| Pojistky s časovou prodlevou <sup>2</sup>                           | 70                        | 70      | 60      | 35       | 30       | 25       |
| Normální pojistky <sup>3</sup>                                      | 80                        | 80      | 70      | 45       | 35       | 30       |
| Min. průřez vstupního vodiče v jednotkách AWG (mm2) <sup>4</sup>    | 10 (6)                    | 10 (6)  | 10 (6)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |
| Max. doporučená délka vstupního vodiče v metrech                    | 44 (14)                   | 50 (15) | 55 (17) | 66 (20)  | 90 (28)  | 141 (43) |
| Min. průřez zemnicího vodiče v jednotkách AWG (mm2) <sup>4</sup>    | 10 (6)                    | 10 (6)  | 10 (6)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |

Reference: 2017 National Electrical Code (NEC) (včetně článku 630)

1 Pokud se místo pojistky použije jistič, vyberte takový, který má podobné křivky čas-proud jako doporučená pojistka.

2 Pojistky s časovou prodlevou mají třídu UL RK5. Viz UL 248.

3 Normální pojistky (pro obecné použití bez záměrné prodlevy) mají třídu UL K5 (až do 60 ampérů) a H (65 ampérů a více).

4 Data o vodiči v této části určují průřez vodiče (bez ohebné šňůry nebo kabelu) mezi panelem a zařízením podle tabulky NEC 310.15(B)(16) a jsou založena na přípustných zatížitelnostech izolovaných měděných vodičů s teplotní třídou 75 °C (167 °F) a maximálně třemi vodiči vedoucími proud v kabelové cestě. Pokud použijete ohebnou šňůru nebo kabel, může se minimální průřez vodiče zvětšit. Požadavky na ohebné šňůry a kabely naleznete v tabulce NEC 400.5(A).

## 4-7. Pokyny pro elektroinstalaci (Maxstar)

### A. Pokyny pro elektroinstalaci při třífázovém provozu

**⚠ Nedodržení těchto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Tato doporučení platí pro vyhrazený obvod s odpovídající velikostí pro jmenovitý výkon a pracovní cyklus napájecího zdroje. Ve vyhrazených obvodech může podle státní elektrotechnické normy (National Electrical Code (NEC)) být jmenovitá hodnota zásuvky nebo vodiče menší než u ochranného obvodu. Všechny součásti obvodu musí být fyzicky kompatibilní. Viz články NEC 210.21, 630.11 a 630.12.**

**☞ Skutečné vstupní napětí nesmí být menší než 188 voltů AC nebo vyšší než 632 voltů AC. Pokud se dostane mimo tento rozsah, nemusí jednotka fungovat podle specifikací.**

| Vstupní napětí (V)                                                  | Třífázový provoz, 60 Hz |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                     | 208                     | 230      | 380      | 400      | 460      | 575      |
| Jmenovitý maximální napájecí proud $I_{1max}$ (A)                   | 31                      | 28       | 17       | 16       | 14       | 11       |
| Maximální efektivní napájecí proud $I_{1eff}$ (A)                   | 16                      | 14       | 9        | 8        | 7        | 6        |
| Max. doporučená standardní hodnota pojistky v ampérech <sup>1</sup> |                         |          |          |          |          |          |
| Pojistky s časovou prodlevou <sup>2</sup>                           | 35                      | 35       | 20       | 20       | 15       | 15       |
| Normální pojistky <sup>3</sup>                                      | 45                      | 40       | 25       | 20       | 20       | 15       |
| Min. průřez vstupního vodiče v jednotkách AWG (mm2) <sup>4</sup>    | 12 (4)                  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |
| Max. doporučená délka vstupního vodiče v metrech                    | 61 (19)                 | 48 (15)  | 131 (40) | 147 (45) | 193 (59) | 307 (93) |
| Min. průřez zemnicího vodiče v jednotkách AWG (mm2) <sup>4</sup>    | 12 (4)                  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |

Reference: 2017 National Electrical Code (NEC) (včetně článku 630)

1 Pokud se místo pojistky použije jistič, vyberte takový, který má podobné křivky čas-proud jako doporučená pojistka.

2 Pojistky s časovou prodlevou mají třídu UL RK5. Viz UL 248.

3 Normální pojistky (pro obecné použití bez záměrné prodlevy) mají třídu UL K5 (až do 60 ampérů) a H (65 ampérů a více).

4 Data o vodiči v této části určují průřez vodiče (bez ohebné šňůry nebo kabelu) mezi panelem a zařízením podle tabulky NEC 310.15(B)(16) a jsou založena na přípustných zatížitelnostech izolovaných měděných vodičů s teplotní třídou 75 °C (167 °F) a maximálně třemi vodiči vedoucími proud v kabelové cestě. Pokud použijete ohebnou šňůru nebo kabel, může se minimální průřez vodiče zvětšit. Požadavky na ohebné šňůry a kabely naleznete v tabulce NEC 400.5(A).

### B. Pokyny pro elektroinstalaci při jednofázovém provozu (Maxstar)

**⚠ Nedodržení těchto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Tato doporučení platí pro vyhrazený obvod s odpovídající velikostí pro jmenovitý výkon a pracovní cyklus napájecího zdroje. Ve vyhrazených obvodech může podle státní elektrotechnické normy (National Electrical Code (NEC)) být jmenovitá hodnota zásuvky nebo vodiče menší než u ochranného obvodu. Všechny součásti obvodu musí být fyzicky kompatibilní. Viz články NEC 210.21, 630.11 a 630.12.**

**☞ Skutečné vstupní napětí nesmí být menší než 188 voltů AC nebo vyšší než 632 voltů AC. Pokud se dostane mimo tento rozsah, nemusí jednotka fungovat podle specifikací.**

| Vstupní napětí (V)                                                  | Jednofázový provoz, 60 Hz |         |         |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                                                                     | 208                       | 220     | 230     | 400      | 460      | 575      |
| Jmenovitý maximální napájecí proud $I_{1max}$ (A)                   | 53                        | 49      | 47      | 27       | 23       | 18       |
| Maximální efektivní napájecí proud $I_{1eff}$ (A)                   | 23                        | 23      | 23      | 13       | 12       | 9        |
| Max. doporučená standardní hodnota pojistky v ampérech <sup>1</sup> |                           |         |         |          |          |          |
| Pojistky s časovou prodlevou <sup>2</sup>                           | 60                        | 60      | 50      | 30       | 25       | 20       |
| Normální pojistky <sup>3</sup>                                      | 70                        | 70      | 70      | 40       | 30       | 25       |
| Min. průřez vstupního vodiče v jednotkách AWG (mm2) <sup>4</sup>    | 10 (6)                    | 10 (6)  | 10 (6)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |
| Max. doporučená délka vstupního vodiče v metrech                    | 50 (15)                   | 57 (17) | 62 (19) | 73 (22)  | 98 (30)  | 157 (48) |
| Min. průřez zemnicího vodiče v jednotkách AWG (mm2) <sup>4</sup>    | 10 (6)                    | 10 (6)  | 10 (6)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |

Reference: 2017 National Electrical Code (NEC) (včetně článku 630)


1 Pokud se místo pojistky použije jistič, vyberte takový, který má podobné křivky čas-proud jako doporučená pojistka.

2 Pojistky s časovou prodlevou mají třídu UL RK5. Viz UL 248.

3 Normální pojistky (pro obecné použití bez záměrné prodlevy) mají třídu UL K5 (až do 60 ampérů) a H (65 ampérů a více).

4 Data o vodiči v této části určují průřez vodiče (bez ohebné šňůry nebo kabelu) mezi panelem a zařízením podle tabulky NEC 310.15(B)(16) a jsou založena na přípustných zatížitelnostech izolovaných měděných vodičů s teplotní třídou 75 °C (167 °F) a maximálně třemi vodiči vedoucími proud v kabelové cestě. Pokud použijete ohebnou šňůru nebo kabel, může se minimální průřez vodiče zvětšit. Požadavky na ohebné šňůry a kabely naleznete v tabulce NEC 400.5(A).

## 4-8. Připojení třífázového napájení



Potřebné nástroje:



**4-8.**




- 

**UP**

Zavřete a zajistěte dvířka zařízení pro odpojení. Uveďte jednotku do provozu pomocí zavedených postupů pro zablokování a označení.

input2 2012-05


# Poznámky



# Pracujte jako profík!

**Profesionálové při  
svařování a řezání  
postupují  
bezpečně.  
Přečtěte si  
pravidla pro  
bezpečnost na  
začátku této  
příručky.**

## 4-9. Připojení jednofázového napájení



Potřebné nástroje:



**4-9.**



- 

**UPOZORNĚNÍ:** Obvody Auto-Line v jednotce automaticky přizpůsobí napájecí zdroj použitému primárnímu napětí. Zkontrolujte dostupné vstupní napětí. Jednotku lze připojit k napětí od 120 do 480

VAC bez odstraňování krytu a přepojování zdroje.

Zkontrolujte štítek na jednotce a vstupní napětí na pracovišti.

- 1 Černý a bílý vstupní vodič (L1 a L2)
  - 2 Červený vstupní vodič
  - 3 Zelený nebo žlutozelený zemnicí vodič
  - 4 Izolační bužírka
  - 5 Elektroizolační páska
- Izolujte červený vodič jako na obrázku.
- 6 Vstupní napájecí kabel
  - 7 Zařízení pro odpojení vedení (přepínač v poloze vypnuto)
  - 8 Zemnicí svorka zařízení pro odpojení

9 Svorky elektrického vedení zařízení  
pro odpojení

Nejprve připojte zelený nebo žlutozelený zemnicí vodič k zemnicí svorce zařízení pro odpojení.

Potom připojte vstupní vodiče L1 a L2 ke svorkám elektrického vedení zařízení pro odpojení.


## 10 Nadproudová ochrana

Vyberte typ a velikost ochrany proti nadproudu pomocí části 4-6 (na obrázku je spínač s pojistkami).

Zavřete a zajistěte dvířka zařízení pro odpojení. Uved'te jednotku do provozu pomocí zavedených postupů pro zablokování a označení.

Input1 2012-05


# Poznámky



# Pracujte jako profík!

**Profesionálové při  
svařování a řezání  
postupují  
bezpečně.  
Přečtěte si  
pravidla pro  
bezpečnost na  
začátku této  
příručky.**

## 4-10. Informace o 14kolíkové zásuvce pro dálkové ovládání

| <br>805 497-A | REMÓTE 14                      | Zásuvka | Informace o zásuvce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | 15 VOLTŮ DC<br>VÝSTUPNÍ STYKAČ | A       | Ovládání stykače +15 voltů DC, odkaz na G                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |                                | B       | Kontakt s A uzavře ovládací obvod 15voltového DC stykače a aktivuje výstup.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                | DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝSTUPU       | C       | Výstup na dálkové ovládání; +10 voltů DC na dálkové ovládání                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                |                                | D       | Společná část obvodu dálkového ovládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                |                                | E       | 0 až +10 voltů DC – vstupní signál od dálkového ovládání<br>*Dá se překonfigurovat na vstup pro aktivaci výstupu (zastavení svařování) – používá se k dálkovému zastavení svařování mimo normální cyklus. Vždy je nutné udržovat spojení se zásuvkou D. Při jeho přerušení se výstup zastaví a zobrazí se zpráva automatického zastavení. |
|                                                                                                | Výstupní signály               | F       | Proudová zpětná vazba; +1 volt DC na 100 ampérů                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                |                                | H       | Napětová zpětná vazba; +1 volt DC na 10 voltů výstupu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                |                                | I*      | Označení funkčního oblouku (při jeho vzniku dojde k uzavření obvodu se zásuvkou G); elektrické specifikace: tranzistor s otevřeným kolektorem (příklad v části 4-11)                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                |                                | J*      | Blokování ovládání délky oblouku s uzavřením obvodu se zásuvkou G při počátečním a koncovém proudu a sklonu a při požadovém čase pulzní vlny <= 10 Hz; elektrické specifikace: tranzistor s otevřeným kolektorem (příklad v části 4-11)                                                                                                   |
|                                                                                                | SPOLEČNÉ                       | G       | Návrat pro všechny výstupní signály: F, H, I, J a A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | KOSTRA                         | K       | Kostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                | Sériová komunikační sběrnice   | L**     | Společný Modbus (společný RS485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                | M**     | Modbus D1 (RS485 B+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                |                                | N**     | Modbus D0 (RS485 A-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


Zásuvky G a K jsou vzájemně elektricky izolovány.

**☞** Pokud do 14kolíkové zásuvky dálkového ovládání připojíte ruční dálkové ovládání, například RHC-14, bude na něm nutné před zapnutím panelového nebo dálkového stykače nastavit vyšší než minimální hodnotu proudu. Pokud to neuděláte, bude proud řízen panelovým ovladačem a dálkové ovládání nebude fungovat.

\*Dostupné s volitelnou pamětovou kartou Automation Expansion.

\*\*Dostupné s volitelnou pamětovou kartou Modbus Expansion; sériová komunikace Modbus umožňuje přístup ke všem parametrům předního panelu a funkcím zařízení. Seznam registrů Modbus naleznete v návodu k použití (265415). Rozšíření Modbus také obsahuje funkce rozšíření automatizace a nezávislá amplituda střídavého proudu (pouze Dynasty) s rozšířeným nastavením předehřátého drátu a teplého startu

## 4-11. Jednoduchá aplikace pro automatizaci




## 4-12. Aktualizace softwaru

### A. Důvody ke stahování softwarových aktualizací

- Můžete získat nejnovější vylepšení funkcí a softwaru.
- U všech náhradních obvodových desek je nutná aktualizace softwaru, aby jednotka správně fungovala.
- Aktualizace jsou také nutné pro správnou funkci všech zakoupených softwarových rozšíření.

### B. Požadavky




Ke stahování aktualizací softwaru je třeba počítač s portem na paměťové karty SD nebo jejich čtečkou.


Logo SD je registrovanou ochrannou známkou SD-3C LLC.

### C. Postup stažení softwarových aktualizací

1. Ve webovém prohlížeči vyhledejte adresu <http://www.millerwelds.com/support/system-setup-and-software/tig-software>
2. Vyberte možnost System Installation Instructions (PDF) a postupujte podle pokynů.



## D. Instalace softwaru



Na obrázku je Dynasty 280 DX.

☞ Aktualizace softwaru mohou zařízení obnovit na výchozí hodnoty.

Požadavky na kartu:

Je nutná paměťová karta v plné velikosti.

- 1 Port paměťové karty
- 2 LED

Vložte kartu s novým softwarem do portu zapnutého zařízení (ale ne při svařování). Pokud ji vložíte během svařování, bude přerušeno.

Až bude zařízení připraveno na zápis nebo čtení karty, LED začne zeleně blikat a displeje měřičů se

vyprázdní. Aktualizace může trvat až tři minuty. Dokud LED zeleně bliká, **nevyjímajte** kartu.

Po úspěšném zápisu nebo čtení karty bude LED místo blikání zeleně svítit a měřiče se rozsvítí. Zařízení pak bude připraveno k použití.

### Řešení problémů:

LED bliká červeně: Při aktualizaci softwaru došlo k chybě nebo software není kompatibilní. Zkuste kartu vyjmout a znovu vložit.

LED svítí červeně: Kartu nelze přečíst. Karta je možná poškozena.


805 496-A

## Poznámky

## ČÁST 5 – PROVOZ MODELU DYNASTY 280

### 5-1. Ovládání modelu Dynasty 280





**1 Vypínač**  
Slouží k přepnutí svařovacího stroje do režimu nízké spotřeby.

*Toto tlačítko lze použít také k potvrzení některých chyb. Viz část 10-3.*

**2 Ovladač pro úpravu proudu**  
Pomocí ovladače změníte přednastavenou hodnotu proudu. Pokud používáte dálkové ovládání, je přednastavená hodnota proudu maximální dostupnou výstupní hodnotou proudu. Tento ovladač také funguje jako ovladač pro změnu parametrů v režimu nabídky (viz části 5-2 až 5-6).

**3 Port a indikátor paměťové karty**  
Tento port slouží k přidávání funkcí k

zařízení a aktualizaci softwaru. Pokud zařízení přistupuje ke kartě, indikátor svítí (viz část 4-12D).

**4 Voltmetr**  
Zobrazuje skutečnou usměrněnou průměrnou hodnotu napětí mezi výstupními svorkami. Slouží také k zobrazování popisů parametrů v nabídce.

**5 Ampérmetr**  
Zobrazuje proud při svařování a přednastavený proud při běhu naprázdno. Slouží také k zobrazování možností výběru parametrů v nabídce.

**6 Tlačítko nabídky**  
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat dostupné parametry u vybraného procesu.

Podržení tlačítka aktivujete režim nastavení (viz části 5-2 až 5-6).

**7 Indikátor výstupu**  
Modrý indikátor se rozsvítí, pokud je aktivní výstup.

**8 Výběr procesu**  
Umožňuje výběr jednoho z následujících procesů:

- AC TIG – používá se pro svařování hliníku.
- DC TIG – (DCEN) používá se pro svařování měkké a nerezové oceli.
- DC Stick – (DCEP) používá se pro svařování oceli.
- AC Stick – používá se pro svařování oceli, pokud jsou při použití režimu DC Stick problémy s rušením oblouku.

247222-D



Port paměťové karty je určen pro paměťové karty SD.  
Logo SD je registrovanou ochrannou známkou SD-3C LLC.

## 5-2. Nabídka ovládacího panelu: AC TIG

1 Tlačítko nabídky  
Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.

2 Zobrazení parametru

3 Zobrazení nastavení

4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

**Ovladač proudu:**  
Ovládá průměrný výstupní proud AC při svařování. Omezuje maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu proudu.

**[BAL] Ovládání rovnováhy:\* (% EN)**  
Řídí čištění oxidů.  
Zvýšením nastavení se sníží čištění oxidů. Rozsah je 60 až 80 %. (Viz tipy níže.)

**[FREQ]\* Ovladač frekvence:**  
Zvýšením nastavení se zúží oblouk. Rozsah je 70 až 150 hertzů. (Viz tipy níže.)

**[POST] Ovládání druhotného přítoku plynu:**  
Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn po ukončení svařování. Rozsah je AUTO, OFF – 50T (sekundy). Možnost AUTO vypočítá čas podle maximálního proudu každého svařovacího cyklu. Minimální doba je 8 sekund. AUTO = maximální proud/10.

**\*PRO-SET** nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a zobrazí se profesionální nastavení parametru.

**TIP: AC rovnováha** řídí čištění. Pokud se ve svařové lázni objevují černé skvrny, je nastavení rovnováhy příliš vysoké. Snížte je, aby se svařová lázeň vyčistila.

**TIP: AC frekvence** řídí šířku kuželu oblouku. U tenkých koutových svarů (méně než 0,635 cm) nastavte frekvenci na 120 Hz. Toto nastavení frekvence zajistí soustředěný stabilní oblouk a úzký svar. U vnějších rohů nebo drážkových svarů u těžkých materiálů může být nutný širší svar. Snížte frekvenci na 70 až 100 Hz. Při tomto nastavení vznikne širší svar.

### 5-3. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG

- 1 Tlačítko nabídky  
Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.
- 2 Zobrazení parametru
- 3 Zobrazení nastavení
- 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

*15 sekund potom, co přestanete kodér používat, se parametr automaticky vrátí na nastavení proudu.*

**Ovladač proudu:**  
Ovládá výstupní proud při svařování. Omezuje maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu proudu.

**[PPS]\* Ovládání impulzů:**  
Redukuje vznikající teplo, aby se minimalizovaly deformace a zvýšila rychlost. Nastavujte PPS (pulzy za sekundu). Rozsah je OFF – 250 PPS. Požadový proud a dobu maximálního proudu nelze upravit. Požadový proud odpovídá 25 % maximálního proudu. Doba maximálního proudu je 40 %.

**[POST] Ovládání druhotného přítoku plynu:**  
Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn po ukončení svařování. Rozsah je AUTO, OFF – 50T (sekundy). Možnost AUTO vypočítá čas podle maximálního proudu každého svařovacího cyklu. Minimální doba je 8 sekund. AUTO = maximální proud/10.

\*PRO-SET: nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a zobrazí se profesionální nastavení parametru.

### 5-4. Nabídka ovládacího panelu: AC a DC Stick

- 1 Tlačítko nabídky  
Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.
- 2 Zobrazení parametru
- 3 Zobrazení nastavení
- 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

*15 sekund potom, co přestanete kodér používat, se parametr automaticky vrátí na nastavení proudu.*



**Ovladač proudu:**  
Ovládá průměrný výstupní proud při svařování. Omezuje maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu proudu.

**[DIG]\* Stabilizace svařovacího proudu:**  
Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk u různých konfigurací a elektrod. Rozsah je OFF – 100 %. Obsahuje hodnoty PRO-SET pro elektrody 6010 a 7018.

\*PRO-SET nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a zobrazí se profesionální nastavení parametru.

\*CARB-ARC: jedním krokem nad DIG's 100% je možné zvolit drážkování uhlíkovou elektrodou (CARBON ARC Gouging).

## 5-5. Nabídka uživatelského nastavení: AC a DC TIG



### 1 Tlačítko nabídky

Stisknutím a podržením tlačítka nabídky přibližně na dvě sekundy zobrazíte nabídky konfigurace zařízení. Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.

### 2 Zobrazení parametru

### 3 Zobrazení nastavení

### 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

**Nabídku zavřete tak, že stisknete a podržíte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí Menu Off.**

247222-D

### Výběr metody zapalování oblouku:

[STRT] [HF]

Bezdotyková metoda zapalování (viz část 15-1).

[STRT] [LIFT]

Dotyková metoda zapalování (viz část 15-1).

### Výběr průměru elektrody:

Každá velikost elektrody má přednastavené počáteční parametry, které jsou pro daný průměr specificky určeny, aby bylo zapalování optimální. Rozsah je 0,5–3,2 mm.

### Výběr režimu spuštění:

[RMT] [STD]

Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při svařování udržování kontaktu. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu.

[RMT] [HOLD]

Je nutné použít dálkové ovládání. Operátor může svařovat, aniž by musel držet přepínač. Svařování se zahájí stisknutím a uvolněním přepínače. Zastaví se dalším stisknutím a uvolněním přepínače. V tomto režimu je dálkovým ovládáním řízen jen výstupní stykač. Proud je nutné nastavit na ovládacím panelu.


[OUT] [ON]

Výstup je aktivován. (pouze při dotykovém zapalování)

**⚠ Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON], jsou výstupní svorky neustále pod proudem.**

Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je označen modrým indikátorem LED.

## 5-6. Nabídka uživatelského nastavení: AC a DC Stick



### 1 Tlačítko nabídky

Stisknutím a podržením tlačítka nabídky přibližně na dvě sekundy zobrazíte nabídky konfigurace zařízení. Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.

### 2 Zobrazení parametru

### 3 Zobrazení nastavení

### 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

*Nabídku zavřete tak, že stisknete a podržíte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí Menu Off.*

### Výběr metody zapalování oblouku:

[HOTS] [ON]

Zajistí dodatečný proud při škrtnutí elektrodou, aby se nepřilepila.

[HOTS OFF]

Pro zapalování se nepoužije žádný dodatečný startovací proud.

### Výběr režimu spuštění:

[RMT] [STD]

Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při svařování udržování kontaktu. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu.


[OUT] [ON]

**⚠ Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON], jsou výstupní svorky neustále pod proudem.**

Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je označen modrým indikátorem LED.

## ČÁST 6 – PROVOZ MODELU DYNASTY 280 DX

### 6-1. Ovládání modelu Dynasty 280 DX



280589-A

Platí pro všechny přepínací ovladače na předním panelu: stisknutím přepínače zapnete světelnou indikaci a funkci.

Zelený štítek označuje funkci TIG, šedý funkci STICK.

#### 1 Vypínač

Slouží k přepnutí svařovacího stroje do režimu nízké spotřeby.

Toto tlačítko lze použít také k potvrzení některých chyb. Viz část 10-3.

#### 2 Ovladač kodéru

Pomocí ovladače kodéru ve spojení s příslušným přepínačem funkce na předním panelu změníte hodnotu dané funkce.

#### 3 Port a indikátor paměťové karty

Tento port slouží k přidávání funkcí k zařízení a aktualizaci softwaru. Pokud zařízení přistupuje ke kartě, indikátor svítí.

#### 4 Voltmetr

Zobrazuje skutečnou usměrněnou průměrnou hodnotu napětí mezi výstupními svorkami. Slouží také k zobrazování popisů parametrů v nabídce.

#### 5 Ampérmetr / Parametr


Zobrazuje proud při svařování a přednastavený proud při běhu naprázdno. Slouží také k zobrazování možností výběru parametrů v nabídce.

#### 6 Ovladač proudu / +Regulace napětí

Tento ovladač použijte spolu s kodérem k nastavení průměrného svařovacího proudu nebo maximálního proudu, pokud je aktivní impulzový generátor.

+ volitelné – dostupné u svařovacích strojů s podavačem snímajícím napětí.

## 6-2. Nabídka ovládacího panelu





- 1 Tlačítko proudu/ +napětí
- 2 Zobrazení parametru
- 3 Zobrazení nastavení
- 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

### Ovladač proudu/ +Regulace napětí

Ovládá výstupní proud při svařování. Omezuje maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu proudu.



150A

280589-A

### Výběr polarity

Vyberte typ výstupu (AC nebo DC). Pokud vyberete DC, bude elektroda záporná (DCEN) v režimu TIG a kladná (DCEP) v režimu STICK.

### Výběr procesu

TIG HF Impulse – jedná se o bezdotykovou metodu zapalování pro svařování TIG AC a DC (viz část 15-1).

TIG Lift-Arc – představuje dotykovou metodu zapalování pro svařování TIG AC a DC (viz část 15-1).

Stick – vyberte režim AC nebo DC ručního obloukového svařování (SMAW).

**Výběr režimu spuštění** – další možnosti funkce spuštění naleznete v části 9-4.

[RMT] [STD]

Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při svařování udržování kontaktu. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu.

[RMT] 2T [HOLD] (pouze TIG)

Je nutné použít dálkové ovládání. Operátor může svařovat, aniž by musel držet přepínač. Svařování se zahájí stisknutím a uvolněním přepínače. Zastaví se dalším stisknutím a uvolněním přepínače. V tomto režimu je dálkovým ovládáním řízen jen výstupní stykač. Proud je nutné nastavit na ovládacím panelu. Viz část 9-4.

[OUT] [ON]


Výstup je aktivován. (pouze proti přilepení a dotykové zapalování TIG)

**⚠ Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON], jsou výstupní svorky neustále pod proudem.**


Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je označen modrým indikátorem LED.

+ volitelné – dostupné u svařovacích strojů se snímáním napětí.


\*PRO-SET nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty.  
PRO-SET jednou blikne a zobrazí se profesionální nastavení parametru.




|      |     |
|------|-----|
| PPS  | 100 |
| PK T | 40% |
| BK A | 25% |



|      |     |
|------|-----|
| INTL | 20A |
| ISLP | OFF |
| FSLP | OFF |
| FNL  | 10A |



|      |      |
|------|------|
| PRE  | 0.2T |
| POST | AUTO |
| DIG  | 30%  |
| IND  | 30%  |



|      |      |
|------|------|
| BAL  | 75%  |
| FREQ | 120H |

+ volitelné – dostupné u svařovacích strojů se snímáním napětí.

## Ovládání impulzového generátoru

Impulzový generátor je k dispozici při použití procesu TIG. Ovládání je možné upravovat během svařování.

Redukuje vznikající teplo, aby se minimalizovaly deformace a zvýšila rychlost. Rozsah je 0,1 až 500 (pulzy za sekundu).

Impulzový generátor zapnete přepínačem.

[PPS]\* Pulzy za sekundu: Rozsah je 0,1–500.

[PK T]\* Doba maximálního proudu: Rozsah je 5–95 %.

[BK A]\* Doba požadového proudu: Rozsah je 5–95 % doby maximálního proudu.

Další informace o impulzovém generátoru naleznete v částí 15-2 nebo na adrese <http://www.millerwelds.com/resources/welding-resources/>

## Ovladač sekvenceru:

U opakovaných způsobů použití je možné svařování naprogramovat na konkrétní proudy a doby trvání. Sekvencer je k dispozici pouze při použití procesu TIG. Není dostupný, pokud je k zařízení připojeno dálkové ovládání s proměnným proudem.

[INTL] Počáteční proud: Rozsah je min. až 280 ampérů.

[ISLP] Počáteční čas sklonu: Rozsah je OFF – 50,0T (sekundy).

[FSLP] Konečný čas sklonu: Rozsah je OFF – 50,0T (sekundy).

[FNL] Konečný proud: Rozsah je min. až 280 ampérů.

(Dobu svařování nastavíte podle části 9-2 a 9-3.)

## Ovladač plynu/DIG

[PRE] Čas pro předběh dodávky plynu:

Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn před začátkem svařování.

Rozsah je OFF – 25T (sekundy).

[POST] Čas druhotného přítoku plynu:

Zvýšením nastavení se prodlouží doba, po kterou se přivádí plyn po ukončení svařování. Rozsah je OFF – 50T (sekundy). Možnost AUTO vypočítá čas podle maximálního proudu každého svařovacího cyklu. Minimální doba je 8 sekund. AUTO = maximální proud/10.

[DIG]\* Stabilizace svařovacího proudu:

Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk u různých konfigurací a elektrod. Rozsah je OFF – 100 %. Pro elektrody 6010 a 7018 jsou dostupné hodnoty PRO-SET.

Drážkování uhlíkovou elektrodou (CARBOn ARC Gouging) je možné zvolit jedním krokem nad DIG's 100%.

Řízení oblouku [IND]+ (induktance)

Reguluje dynamické vlastnosti oblouku, které mají vliv na lázeň. Nastavení 0 % představuje minimální induktanci, tedy tuhý oblouk s rychlou odezvou a malou, rychle chladnoucí lázeň. Nastavení 99 % představuje maximální induktanci, tedy měkký oblouk s pomalou odezvou a nízkým rozstříkem a vyšší tekutost lázně. Nastavení 100 % je univerzální nastavení pro drát FLUXCORE.

Rozsah Plyný drát: 0–99 %, drát FLUXCORE: 100 %.

Nastavení zvolte tak, aby nejlépe vyhovovalo vaší aplikaci.

## Ovládání tvaru křivky AC



[BAL] Ovládání rovnováhy (% EN) – pouze TIG:

Řídí čištění oxidů. Zvýšením nastavení se sníží čištění oxidů. Rozsah je BALL, 50 až 99 %. Režim STICK má pevnou hodnotu 50 %. BALL nastaví rovnováhu na 30 %. Operátor tak může na špičce elektrody vytvořit kuličku. Nastavení není určeno pro běžný provoz při svařování. (Viz typy v části 5-2.)

[FREQ] Frekvence AC (Hz):

Nastavuje šířku oblouku. Zvýšením nastavení se zúží oblouk. Rozsah je 20 až 400 hertzů. (Viz typy v části 5-2.)

## 6-3. Nabídka uživatelského nastavení



- 1 Tlačítko proudu/ +napětí
- 2 Tlačítko plynu/DIG
- 3 Zobrazení parametru
- 4 Zobrazení nastavení
- 5 Kodér

Uživatelské funkce zobrazíte tak, že stisknete a podržíte ovladače proudu (A) a plynu/DIG, dokud se nezobrazí [USER] [MENU]. Mezi funkcemi uživatelské nabídky můžete přepínat stisknutím a uvolněním ovladače plynu/DIG.

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

Uživatelskou nabídku zavřete tak, že stisknete zároveň ovladače proudu a plynu/DIG a potom je uvolníte nebo vypnete napájení.

280589-A

### Výběr průměru elektrody

Každá velikost elektrody má přednastavené počáteční parametry, které jsou pro daný průměr specificky určeny, aby bylo zapalování optimální. Rozsah je 0,5–3,2 mm. Počáteční parametry nastavíte ručně pomocí části 15-3.

### Funkce režimu spuštění výstupu

Funkce RMT můžete znovu nakonfigurovat podle části 9-4.

### Nezávislá regulace intenzity proudu (pouze modely CE)

[ENEP] [SAME] – toto je standardní režim řízení nastavení AC proudu.

[ENEP] [INDP] – u svařování AC TIG může uživatel nastavit intenzitu proudu EP nezávisle na intenzitě proudu EN. Pokud je funkce zapnuta ([ON]), uživatel může nastavit tvar křivky EP (sinusoidu, čtverec, trojúhelník) nezávisle na EP (viz část 6-4).

### Výběr tvaru křivky AC:

Pomocí kodéru si můžete vybrat mezi pokročilou obdélníkovou vlnou [ADVS], měkkou obdélníkovou vlnou [SOFT], sinusovou vlnou [SINE] nebo trojúhelníkovou vlnou [TRI]. Výchozí nastavení je Soft.

Způsob použití: Pokročilou obdélníkovou vlnu použijte, když potřebujete lépe řídit směr se soustředěnějším obloukem. Měkkou vlnu použijte, pokud chcete dosáhnout jemnějšího oblouku s tekutější svarovou lázní. Pomocí sinusové vlny můžete simulovat běžné napájecí zdroje. Trojúhelníkovou vlnu použijte tehdy, kdy potřebujete efekt maximálního proudu s menším množstvím vznikajícího tepla k řešení deformací tenkých materiálů.

### Výběr režimu zapalování oblouku (STICK)

[HOTS] [ON]


Zajistí dodatečný proud při škrtnutí elektrodou, aby se nepřilepila.

[HOTS] [OFF]

Pro zapalování se nepoužije žádný dodatečný startovací proud.

+ volitelné – dostupné u svařovacích strojů se snímáním napětí.

## 6-4. Rozšíření AC Independent Expansion



### A. Nezávislá intenzita střídavého proudu

1 Ovládání tvaru křivky AC  
Stisknutím přepínače vyberete požadovanou funkci.

2 Ovládání kodéru (nastavení hodnoty)

3 Ampérmetr (zobrazení hodnoty)

4 Voltmetr (výběr parametru)

**EN proud [EN]** – tuto možnost použijte pouze u AC TIG k výběru hodnoty proudu záporné elektrody.

**EP proud [EP]** – tuto možnost použijte pouze u AC TIG k výběru hodnoty proudu kladné elektrody.

Při výběru možnosti EN nebo EP proudu se rozsvítí LED rovnováhy a AC frekvence.

5 Ovladač proudu

**Ovladač průměrného proudu:** Při nastavení hodnot EN a EP proudu, rovnováhy a frekvence vznikne nastavení průměrného proudu. Operátor může změnit hodnotu průměrného proudu a přitom udržet stejný poměr EN proudu ku EP při stávající rovnováze a frekvenci. Průměrnou hodnotu změníte stisknutím přepínače proudu a otočením kodéru. Měnící se průměrná hodnota se zobrazí na ampérmetru. Příklad: Pokud je EN proud 150, EP proud 100, rovnováha 75 % a frekvence 120, bude průměrný proud 138 ampérů. Pokud stisknete přepínač proudu a otočíte kódér, aby se zobrazila hodnota 69 ampérů, bude EN proud 75 a EP proud 50. Rovnováha zůstane na 75 % a frekvence na 120 a poměr EN proudu ku EP proudu 1,5 : 1 zůstane zachován.

### B. Nezávislý tvar křivky AC

1 Ovladač proudu/ +Regulace napětí (A)

2 Ovladač plynu/DIG/ +induktance

3 Zobrazení parametru

4 Zobrazení nastavení

5 Ovladač kodéru

**Další informace o nabídce uživatelského nastavení naleznete v části 6-3. Možnost [ACEN], [ACEP] nahrazuje možnost [AC].**


Stisknutím přepínače plynu/DIG zobrazíte funkci [ACEN]. Stisknutím přepínače A můžete přepnout mezi [ACEN] a [ACEP].

Pomocí kodéru si můžete vybrat mezi pokročilou obdélníkovou vlnou [ADVS], měkkou obdélníkovou vlnou [SOFT], sinusovou vlnou [SINE] nebo trojúhelníkovou vlnou [TRI]. Výchozí nastavení je [SOFT].

## ČÁST 7 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 280

### 7-1. Ovládání modelu Maxstar 280





**1** Vypínač  
Slouží k přepnutí svařovacího stroje do režimu nízké spotřeby.

**2** Ovladač pro úpravu proudu  
Pomocí ovladače změníte přednastavenou hodnotu proudu. Pokud používáte dálkové ovládání, je přednastavená hodnota proudu maximální dostupnou výstupní hodnotou proudu. Tento ovladač také funguje jako ovladač pro změnu parametrů v režimu nabídky (viz části 7-2 až 7-5).

**3** Port a indikátor paměťové karty  
Tento port slouží k přidávání funkcí k zařízení a aktualizaci softwaru. Indikátor během přístupu ke kartě svítí.

**4** Voltmetr  
Zobrazuje skutečnou hodnotu napětí mezi výstupními svorkami. Slouží také k zobrazování popisů parametrů v nabídce.

**5** Ampérmetr  
Zobrazuje proud při svařování a přednastavený proud při běhu naprázdno. Slouží také k zobrazování možností výběru parametrů v nabídce.

**6** Tlačítko nabídky  
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat dostupné parametry u vybraného procesu. Podržetím tlačítka u požadovaného parametru aktivujete režim nastavení (viz části 7-2 až 7-5).



**7** Indikátor výstupu  
Modrý indikátor se rozsvítí, pokud je aktivní výstup.

**8** Ovladač pro výběr procesu  
Umožňuje výběr jednoho z následujících procesů:

- DC TIG HF – používá se pro svařování měkké a nerezové oceli. Oblouk se zapaluje bezdotykově.
- DC TIG Lift – používá se v případě, že HF může být rušeno okolním vybavením.
- DC Stick (2 polohy) – používá se pro svařování oceli.

*Díky možnostem dvou plánů si uživatel může nastavit dvě sady parametrů a vždy jednu z nich vybrat.*

## 7-2. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG HF a Lift-Arc



1 Tlačítko nabídky  
Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.


2 Zobrazení parametru

3 Zobrazení nastavení

4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

15 sekund potom, co přestanete kodér používat, se parametr automaticky vrátí na nastavení proudu.



### Ovladač proudu:

Ovládá výstupní proud při svařování. Omezuje maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu proudu.

### [PPS]\* Ovládání impulsů:


Redukuje vznikající teplo, aby se minimalizovaly deformace a zvýšila rychlost. Nastavujte PPS (pulzy za sekundu). Rozsah je OFF – 250 PPS. Pozadový proud a dobu maximálního proudu nelze upravit. Pozadový proud odpovídá 25 % maximálního proudu. Doba maximálního proudu je 40 %.

### [POST] Ovládání druhotného přítoku plynu:

Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn po ukončení svařování. Rozsah je AUTO, OFF – 50T (sekundy). Možnost AUTO vypočítá čas podle maximálního proudu každého svařovacího cyklu. Minimální doba je 8 sekund. AUTO = maximální proud/10.

**\*PRO-SET** nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a zobrazí se profesionální nastavení parametru.

### 7-3. Nabídka ovládacího panelu: DC Stick



1 Tlačítko nabídky  
Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.

2 Zobrazení parametru

3 Zobrazení nastavení

4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

15 sekund potom, co přestanete kódér používat, se parametr automaticky vrátí na nastavení proudu.

#### Ovladač proudu:

Ovládá výstupní proud při svařování. Omezuje maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu proudu.


#### [DIG]\* Stabilizace svařovacího proudu:

Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk u různých konfigurací a elektrod. Rozsah je OFF – 100 %. Pro elektrody 6010 a 7018 jsou dostupné hodnoty PRO-SET.

**\*PRO-SET** nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se zobrazil parametr, a upravte kódér, aby na displeji blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a zobrazí se profesionální nastavení parametru.

**\*CARB-ARC:** jedním krokem nad DIG's 100% je možné zvolit drážkování uhlíkovou elektrodou (CARBON ARC Gouging).

## 7-4. Nabídka uživatelského nastavení: DC TIG a Lift-Arc



### 1 Tlačítko nabídky

Stisknutím a podržením tlačítka nabídky přibližně na dvě sekundy zobrazíte nabídky konfigurace zařízení. Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.

### 2 Zobrazení parametru

### 3 Zobrazení nastavení

### 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

Nabídku zavřete tak, že stisknete a podržíte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí Menu Off.

### Výběr průměru elektrody:

Každá velikost elektrody má přednastavené počáteční parametry, které jsou pro daný průměr specificky určeny, aby bylo zapalování optimální. Rozsah je 0,5–3,2 mm. Počáteční parametry nastavíte ručně pomocí části 15-3.

**Výběr režimu spuštění** – další možnosti funkce spuštění naleznete v části 9-4.

[RMT] [STD]

Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při svařování udržování kontaktu. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu.

[RMT] [HOLD]

Je nutné použít dálkové ovládání. Operátor může svařovat, aniž by musel držet přepínač. Svařování se zahájí stisknutím a uvolněním přepínače. Zastaví se dalším stisknutím a uvolněním přepínače. V tomto režimu je dálkovým ovládáním řízen jen výstupní stykač. Proud je nutné nastavit na ovládacím panelu. Viz část 9-4.


[OUT] [ON]

Výstup je aktivován. (pouze při dotykovém zapalování)

**!** Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON], jsou výstupní svorky neustále pod proudem.

Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je označen modrým indikátorem LED. U vysokofrekvenčního zapalování to neplatí.

## 7-5. Nabídka uživatelského nastavení: DC Stick



### 1 Tlačítko nabídky

Stisknutím a podržením tlačítka nabídky přibližně na dvě sekundy zobrazíte nabídky konfigurace zařízení. Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.

### 2 Zobrazení parametru

### 3 Zobrazení nastavení

### 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

*Nabídku zavřete tak, že stisknete a podržíte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí Menu Off.*

### Výběr režimu zapalování oblouku:

[HOTS] [ON]

Zajistí dodatečný proud při škrtnutí elektrodou, aby se nepřelepila.

[HOTS] [OFF]

Pro zapalování se nepoužije žádný dodatečný startovací proud.

### Výběr režimu spuštění:

[RMT] [STD]

Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při svařování udržování kontaktu. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu.


[OUT] [ON]

**⚠ Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON], jsou výstupní svorky neustále pod proudem.**

Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je označen modrým indikátorem LED.

## ČÁST 8 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 280 DX

### 8-1. Ovládání modelu Maxstar 280 DX



247216-D

Platí pro všechny přepínací ovladače na předním panelu: stisknutím přepínače zapnete světelnou indikaci a funkci.

Zelený štítek označuje funkci TIG, šedý funkci STICK.

#### 1 Vypínač

Slouží k přepnutí svařovacího stroje do režimu nízké spotřeby.

Toto tlačítko lze použít také k potvrzení některých chyb. Viz část 10-3.

#### 2 Ovladač kodéru

Pomocí ovladače kodéru ve spojení s příslušným přepínačem funkce na předním panelu změníte hodnotu dané funkce.

#### 3 Port a indikátor paměťové karty

Tento port slouží k přidávání funkcí k zařízení a aktualizaci softwaru. Pokud zařízení přistupuje ke kartě, indikátor svítí.

#### 4 Voltmetr

Zobrazuje skutečnou hodnotu napětí mezi výstupními svorkami. Slouží také k zobrazování popisů parametrů v nabídce.


#### 5 Ampérmetr

Zobrazuje proud při svařování a přednastavený proud při běhu naprázdno. Slouží také k zobrazování možností výběru parametrů v nabídce.

#### 6 Ovladač proudu

Tento ovladač použijte spolu s kóděrem k nastavení svařovacího proudu nebo maximálního proudu, pokud je aktivní impulzový generátor.



## 8-2. Nabídka ovládacího panelu



- 1 Tlačítko proudu
- 2 Zobrazení parametru
- 3 Zobrazení nastavení
- 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

Ovladač proudu nastavuje výstupní svařovací proud a omezuje maximální výstup dálkového ovládání proudu.



247216-D

### Výběr procesu:

TIG HF Impulse – jedná se o bezdotykovou metodu zapalování pro svařování TIG (viz část 15-1).

TIG Lift-Arc – představuje dotykovou metodu zapalování pro svařování TIG (viz část 15-1).

Stick – vyberte pro režim DC ručního obloukového svařování (SMAW). Polarita elektrody bude určena zapojením svařovacích kabelů.

**Výběr režimu spuštění:** Další možnosti funkce spuštění naleznete v části 9-4.

[RMT] [STD]

Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při svařování udržování kontaktu. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu.

[RMT] 2T [HOLD] (pouze TIG)

Je nutné použít dálkové ovládání. Operátor může svařovat, aniž by musel držet přepínač. Svařování se zahájí stisknutím a uvolněním přepínače. Zastaví se dalším stisknutím a uvolněním přepínače. V tomto režimu je dálkovým ovládáním řízen jen výstupní stykač. Proud je nutné nastavit na ovládacím panelu. Viz část 9-4.


[OUT] [ON]

Výstup je aktivován. (pouze proti přilepení a dotykové zapalování TIG)

**⚠ Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON], jsou výstupní svorky neustále pod proudem.**

Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je označen modrým indikátorem LED.

\*PRO-SET nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty. PRO-SET jednou blikne a zobrazí se profesionální nastavení parametru.



|      |     |
|------|-----|
| PPS  | 100 |
| PK T | 40% |
| BK A | 25% |

#### Ovládání impulzového generátoru

Impulzový generátor je k dispozici při použití procesu TIG. Ovládání je možné upravovat během svařování.

Redukuje vznikající teplo, aby se minimalizovaly deformace a zvýšila rychlost. Rozsah je 0,1 až 500 (pulzy za sekundu).

Impulzový generátor zapnete přepínačem.

[PPS]\* Pulzy za sekundu: Rozsah je 0,1–500.

[PK T]\* Doba maximálního proudu: Rozsah je 5 až 95 %.

[BK A]\* Doba pozadového proudu: Rozsah je 5–95 % doby maximálního proudu.

Další informace o impulzovém generátoru naleznete v části 15-2 nebo na adrese <http://www.millerwelds.com/resources/welding-resources/>

#### Ovladač sekvenceru:

U opakovaných způsobů použití je možné svařování naprogramovat na konkrétní proudy a doby trvání. Sekvencer je k dispozici pouze při použití procesu TIG. Není dostupný, pokud je k zařízení připojeno dálkové ovládání s proměnným proudem.

[INTL] Počáteční proud: Rozsah je min. až 280 ampérů.

[ISLP] Počáteční čas sklonu: Rozsah je OFF – 25T (sekundy).

[FSLP] Konečný čas sklonu: Rozsah je OFF – 25T (sekundy).

[FNL] Konečný proud: Rozsah je min. až 280 ampérů.

(Dobu svařování nastavíte podle části 9-2 a 9-3.)

#### Ovladač plynu/DIG

[PRE] Čas pro předběh dodávky plynu:

Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn před začátkem svařování.

Rozsah je OFF – 50T (sekundy).


[POST] Čas druhotného přítoku plynu:

Zvýšením nastavení se prodlouží doba, po kterou se přivádí plyn po ukončení svařování. Rozsah je OFF – 50T (sekundy). Možnost AUTO vypočítá čas podle maximálního proudu každého svařovacího cyklu. Minimální doba je 8 sekund. AUTO = maximální proud/10.


[DIG]\* Stabilizace svařovacího proudu:

Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk u různých konfigurací a elektrod. Rozsah je OFF – 100 %. Pro elektrody 6010 a 7018 jsou dostupné hodnoty PRO-SET.

Drážkování uhlíkovou elektrodou (CARBON ARC Gouging) je možné zvolit jedním krokem nad DIG's 100%.





|      |     |
|------|-----|
| INTL | 20A |
| ISLP | OFF |
| FSLP | OFF |
| FNL  | 10A |



|      |      |
|------|------|
| PRE  | 0.2T |
| POST | AUTO |
| DIG  | 30%  |

### 8-3. Nabídka uživatelského nastavení



- 1 Tlačítko proudu
- 2 Tlačítko plynu/DIG
- 3 Zobrazení parametru
- 4 Zobrazení nastavení
- 5 Kodér


Uživatelské funkce zobrazíte tak, že stisknete a podržíte ovladače proudu (A) a plynu/DIG, dokud se nezobrazí [USER] [MENU]. Mezi funkcemi uživatelské nabídky můžete přepínat stisknutím a uvolněním ovladače plynu/DIG.

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

15 sekund potom, co přestanete kodér používat, se parametr automaticky vrátí na nastavení proudu.

Uživatelskou nabídku zavřete tak, že stisknete zároveň ovladače proudu a plynu/DIG a potom je uvolníte nebo vypnete napájení.

247216-D



#### Výběr průměru elektrody:

Každá velikost elektrody má přednastavené počáteční parametry, které jsou pro daný průměr specificky určeny, aby bylo zapalování optimální. Rozsah je 0,5–3,2 mm. Počáteční parametry nastavíte ručně pomocí části 15-3.

#### Funkce režimu spuštění výstupu:

Funkce RMT můžete znovu nakonfigurovat podle části 9-4.

#### Výběr režimu zapalování oblouku:

[HOTS] [ON]


Zajistí dodatečný proud při škrtnutí elektrodou, aby se nepřilepila.

[HOTS] [OFF]

Pro zapalování se nepoužije žádný dodatečný startovací proud.

## ČÁST 9 – POKROČILÉ FUNKCE NABÍDKY

### 9-1. Technická nabídka pro modely Dynastý/Maxstar 280



#### 1 Tlačítko nabídky

Stisknutím a podržením tlačítka nabídky přibližně na čtyři sekundy přejdete přes uživatelskou nabídku k technické nabídce. Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat nastavitelné parametry.

#### 2 Zobrazení parametru

#### 3 Zobrazení nastavení

#### 4 Kodér

Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

Na obrázku je model Dynastý 280, nabídky Maxstar jsou stejné. Pořadí položek v nabídce se může lišit.

Nabídku zavřete tak, že stisknete a podržíte tlačítko nabídky přibližně po jednu sekundu nebo vypnete napájení.

Nastavení v technické nabídce je globální, týká se tedy celého procesu nebo jeho části.

247222-D

|      |      |
|------|------|
| ARC  | T/CY |
| ERR  | LOG  |
| SLEP | OFF  |
| STUC | OFF  |
| OCV  | NORM |
| COOL | AUTO |
| MACH | RSET |
| SOFT | WARE |
| SERL | NUM  |

**[ARC] [T/CY] Časovač oblouku:** Měří dobu funkčního oblouku v hodinách, minutách a cyklech. Hodnoty si můžete prohlédnout otočením kodéru. Reset provedete tak, že otočíte kodér, aby se zobrazilo [RESET] [YES]. Stiskněte tlačítko nabídky, aby se zobrazilo [RESET] [Done]. Zobrazení se změní na [000] [000].

**[ERR] [LOG] Chybový protokol:** Zobrazí posledních osm zaznamenaných chyb. U každé události může být uvedeno více chybových kódů. Viz část 10-3.

**[SLEP] Časovač režimu spánku:** Vypne napájení, jakmile zařízení překročí naprogramovanou dobu běhu naprázdno. Napájení znovu zapnete pomocí vypínače. Čas můžete nastavit nebo změnit otočením kodéru na požadovanou hodnotu. Rozsah časovače: 1, 5, 10, 20, 30, 45 minut nebo jedna hodina.

**[STUC] Přichycená elektroda:** Detekuje přichycenou elektrodu k obrobku. Vypne svařování, aby ji bylo možné lépe oddělit. Funkci zapnete otočením kodéru. Nedoporučuje se u uhlíkového oblouku nebo elektrod s velkým průměrem.

**[OCV] Napětí naprázdno:** Umožňuje výběr mezi normálním (NORM) a nízkým napětím naprázdno. Nízké napětí snižuje napětí naprázdno na 8 až 15 voltů. Možnost vyberete otočením kodéru.



**[COOL] Napájení chlazení (volitelné):** Slouží k volbě mezi možnostmi [VYP], [ZAP] (pouze modely bez osvědčení CE) a [AUTO]. Možností [VYP] se vypne přívod napájení k zásuvce. Možností [ZAP] se zapne přívod napájení k zásuvce. S aktivní možností [AUTO] je přívod napájení k zásuvce zapnutý, když je aktivní proces TIG.

**[MACH] [RESET] Reset zařízení:** Resetuje všechny hodnoty v zařízení na výchozí. Reset provedete tak, že otočíte kodér, aby se zobrazilo [RESET] [YES]. Potom stiskněte tlačítko nabídky. Po dokončení resetu a obnovení výchozích nastavení se zobrazí [RESET] [DONE].

**[SOFT] [WARE] Číslo softwaru:** Zobrazí se číslo a revize softwaru.

**[SERL] [NUM] Sériové číslo:** Pokud zobrazené sériové číslo neodpovídá sériovému číslu zařízení, přečtěte si část 10-3.

## 9-2. Technická nabídka pro modely Dynasty/Maxstar 280 DX



- 1 Tlačítko proudu/ +napětí
- 2 Tlačítko plynu/DIG

Stisknutím a podržením tlačítka proudu a plynu/DIG přibližně na dvě sekundy přejdete přes uživatelskou nabídku k technické nabídce. Stisknutím tlačítka plynu/DIG můžete přepínat nastavitelné parametry.

- 3 Zobrazení parametru
- 4 Zobrazení nastavení
- 5 Kodér


Otočením kodéru upravíte nastavení vybraného parametru.

Na obrázku je model Dynasty 280DX. Nabídky Maxstar jsou stejné. Pořadí položek v nabídce se může lišit.

Technickou nabídku zavřete tak, že stisknete zároveň ovladače proudu a plynu/DIG.

+ volitelné – dostupné u svařovacích strojů se snímáním napětí.

250859-A



**[ARC] [T/CY] Časovač oblouku:** Měří dobu funkčního oblouku v hodinách, minutách a cyklech. Různé prvky si můžete prohlédnout otočením kodéru. Reset provedete tak, že otočíte kodér, aby se zobrazilo [RESET] [YES]. Stiskněte tlačítko nabídky, aby se zobrazilo [RESET] [Done]. Zobrazení se změní na [000] [000].

**[ERR] [LOG] Chybový protokol:** Zobrazí posledních osm zaznamenaných chyb. U každé události může být uvedeno více chybových kódů. Viz část 10-3.

**[SLEP] Časovač režimu spánku:** Vypne napájení, jakmile zařízení překročí naprogramovanou dobu běhu naprázdno. Napájení znovu zapnete pomocí vypínače. Čas můžete nastavit nebo změnit otočením kodéru na požadovanou hodnotu. Rozsah časovače: 1, 5, 10, 20, 30, 45 minut nebo jedna hodina

**[STUC] Přichycená elektroda:** Detekuje přichycenou elektrodu k obrobku. Vypne svařování, aby ji bylo možné lépe oddělit. Funkci zapnete otočením kodéru. Nedoporučuje se u uhlíkového oblouku nebo elektrod s velkým průměrem.

**[OCV] Napětí naprázdno:** Umožňuje výběr mezi normálním (NORM) a nízkým napětím naprázdno. Nízké napětí sníží napětí naprázdno na 8 až 15 voltů. Možnost vyberete otočením kodéru.

**[WELD] [TMRS] Časovače svařování:** [ON] zapne a [OFF] vypne funkci. Informace o nastavení časovačů naleznete v části 9-3. Časovače svařování fungují s funkcí sekvenceru nebo bez.

**[COOL] Pomocné napájení chlazení (volitelné):** Slouží k volbě mezi možnostmi [VYP], [ZAP] (pouze modely bez osvědčení CE) a [AUTO]. Možností [VYP] se vypne přívod napájení k zásuvce. Možností [ZAP] se zapne přívod napájení k zásuvce. S aktivní možností [AUTO] je přívod napájení k zásuvce zapnutý, když je aktivní proces TIG.

**[LOCK]:** Omezí možnosti nastavení zařízení uživatelem. Pokyny k provozu naleznete v části 9-5.

**[METR]** Displej měřiče při svařování a nastavení proudu; se zapnutým impulzovým generátorem lze měřiče nastavit na následující zobrazení:

[V/A] – svařování: průměrné napětí a proud

Přednastavení: maximální proud

[OFF] – svařování: [PULS] [WELD]

Přednastavení: maximální proud

[AVG] – svařování: průměrné napětí a proud

Přednastavení: průměrný proud



**[EXPC] Příkazy pro řízení externích pulzů:** Funkci zapnete v případě, že chcete ovládat zařízení z externího zdroje. Když je zapnutá, odpovídá řídicí napětí 0–10 voltů DC vypnutí až 280 ampérům.

**[MACH] [RESET] Reset zařízení:** Resetuje všechny hodnoty v zařízení na výchozí. Reset provedete tak, že otočíte kodér, aby se zobrazilo [RESET] [YES]. Potom stiskněte tlačítko proudu. Po dokončení resetu a obnovení výchozích nastavení se zobrazí [RESET] [DONE].

**[SERL] [NUM] Sériové číslo:** Pokud zobrazené sériové číslo neodpovídá sériovému číslu zařízení, přečtěte si část 10-3.

**[SOFT] [WARE] Číslo softwaru:** Zobrazí se číslo a revize softwaru.

### 9-3. Sekvencer a časovač svařování u modelu DX



|      |     |
|------|-----|
| INTL | 20A |
| INTL | OFF |
| ISLP | OFF |
| FSLP | OFF |
| FNL  | 10A |
| FNL  | OFF |
| WELD | OFF |

#### Ovladač sekvenceru se zapnutým časovačem svařování

Tato funkce je dostupná při použití procesu TIG, ale je vypnutá, pokud je v režimu RMT STD připojeno dálkové nožní nebo ruční ovládání. Pokud je aktivní, řídí sekvencer následující parametry svařovacího cyklu:

#### Počáteční proud

Rozsah je 2–280 ampérů AC, 1–280 ampérů DC.

#### Počáteční čas\*

Rozsah je OFF – 25,0T (sekundy).

#### Počáteční čas sklonu

Rozsah je OFF – 50,0T (sekundy).

#### Konečný čas sklonu

Rozsah je OFF – 50,0T (sekundy).

#### Konečný proud

Rozsah je 2–280 ampérů AC, 1–280 ampérů DC.

#### Konečný čas\*

Rozsah je OFF – 25,0T (sekundy).

*☞ Když je ke zdroji napájení připojen dálkový přepínač, můžete pomocí něj řídit svařovací cyklus. Proud je řízen svařovacím napájecím zdrojem.*


\*aktivované funkce se zapnutým časovačem svařování (viz část 9-2).

#### Časovač svařování



Se zapnutým časovačem svařování stiskněte tlačítko proudu (A) a nastavte čas svařování otočením kodéru. Rozsah je OFF nebo 0,1–99,9 a 100–999 (sekundy; viz část 9-2).

## 9-4. Funkce pro řízení a přepínání výstupu u modelů DX

### A. Dálkový (standardní) provoz, 2T a 4TE provoz s přepínáním hořáku



## B. Specifická metoda sepnutí 3T



\* Oblouk lze kdykoliv zrušit stisknutím a uvolněním počátečního i koncového spínače nebo zvednutím hořáku.

### 1 Specifický způsob sepnutí 3T

Novou konfiguraci pro 3T je nutné určit pomocí sekvenceru.

**3T vyžaduje určitý typ dálkového ovládání se dvěma nezávislými přepínači pro chvilkový kontakt.** Jeden bude označen jako počáteční spínač a musí být zapojen mezi kolíky zásuvky dálkového ovládání A a B. Druhý se označí jako koncový spínač a musí být zapojen mezi kolíky zásuvky dálkového ovládání D a E.

### 2 Ovladač kodéru

Možnost 3T vyberete otočením kodéru.

#### Definice:

**Velikost počátečního sklonu** označuje míru změny proudu určenou počátečním proudem, časem počátečního sklonu a hlavním proudem.

**Velikost konečného sklonu** označuje míru změny proudu určenou hlavním proudem, časem konečného sklonu a konečným proudem.

### Provoz:

**A.** Stisknutím a uvolněním počátečního spínače během 3/4 sekundy spustíte proud ochranného plynu. Chcete-li sekvenci předběhu toku plynu zastavit, než celá proběhne (25 sekund), stiskněte a uvolněte koncový spínač. Časovač předběhu se resetuje a celou sekvenci bude možné spustit znovu.

*☞ Pokud před vypršením času předběhu nebude znovu použit počáteční spínač, proudění plynu se zastaví, časovač se resetuje a k novému spuštění svařovací sekvence bude nutné stisknout a uvolnit počáteční spínač.*

**B.** Stisknutím počátečního spínače zapálíte oblouk při počátečním proudě. Podržením spínače zvýšíte proud podle velikosti počátečního sklonu (uvolněním použijete ke svařování příslušný proud).

**C.** Po dosažení úrovně hlavního proudu lze počáteční spínač uvolnit.


**D.** Podržením koncového spínače snížíte proud podle velikosti konečného sklonu (uvolněním použijete ke svařování příslušný proud).

**E.** Po dosažení konečného proudu oblouk zhasne a po dobu nastavenou u druhotného přítoku plynu bude přiváděn ochranný plyn.


### Způsob použití:

Díky dvěma dálkovým spínačům místo potenciometrů může operátor u 3T bez omezení zvětšovat, zmenšovat nebo udržovat proud v rozsahu určeném počátečním, hlavním a konečným proudem.

## C. Specifický způsob sepnutí 4T, 4Tm a 4TL



Metoda chvilkového sepnutí 4T a 4Tm



St./dr. = stiskněte a držte spínač; U = uvolněte spínač;  
\*pouze 4T: St./uv. = stiskněte a uvolněte spínač během 3/4 sekundy

Použití chvilkového sepnutí 4T a 4Tm:

Pokud potřebujete funkce dálkového řízení proudu, ale k dispozici je pouze dálkové vypnutí/zapnutí, použijte metodu chvilkového sepnutí 4T a 4Tm (upraveno).

Metoda 4T\* umožňuje operátorovi přepínat mezi svařovacím a konečným proudem.

*Když je ke zdroji napájení připojen dálkový přepínač, můžete pomocí něj řídit svařovací cyklus. Proud je řízen svařovacím napájecím zdrojem.*


### Způsob použití 4TL:

Díky možnosti změny proudu bez počátečního nebo konečného sklonu může operátor upravovat výplňový kov bez přerušení oblouku.

4TL (logika mini) umožňuje uživateli přepínání mezi počátečním sklonem nebo hlavním proudem a počátečním proudem. Konečný proud není k dispozici. Konečný sklon vždy klesá k minimálnímu proudu a ukončuje cyklus.

*Když je ke zdroji napájení připojen dálkový přepínač, můžete pomocí něj řídit svařovací cyklus. Proud je řízen svařovacím napájecím zdrojem.*



Způsob sepnutí hořáku 4TL



St./dr. = stiskněte a držte spínač; U = uvolněte spínač; St./uv. = stiskněte a uvolněte spínač během 3/4 sekundy

\*\* = Oblouk lze kdykoliv přerušit rychlostí konečného sklonu stisknutím a podržením spínače.

## 9-5. Funkce zablokování



Informace o přístupu k funkcím blokování naleznete v části 9-2.

Existují čtyři různé úrovně zablokování (1–4). Každá další úroveň dává operátorovi více možností.

**Před aktivací úrovně blokování zkontrolujte, že jsou zavedeny všechny postupy a parametry. Úprava parametru je při zablokování omezena.**

**Funkci zablokování zapnete takto:**

- 1 Ovladač kodéru
- 2 Ovladač proudu/ +Regulace napětí (A)

Stisknutím ovladače proudu (A) přepnete mezi zobrazením zámku a kódu. Přepínejte zobrazení, dokud se nezobrazí [CODE] [OFF].

Otočením kodéru vyberte číslo blokovacího kódu. Vyberte si číslo od 1 do 999. Číslo se zobrazí na proudovém (pravém) displeji.

**Kód si запиšte nebo zapamatujte, protože jej budete potřebovat k vypnutí této funkce a k úpravě nastavení.**

Přepínejte přepínač proudu, dokud se nezobrazí [LOCK]. Nyní můžete vybrat úroveň zablokování. Míru možností úprav spojenou s jednotlivými úrovněmi najdete v následující tabulce. Ukončete pokročilé funkce podle části 9-2.

**Funkci zablokování vypnete takto:**

Přepínejte přepínač proudu, dokud se nezobrazí [CODE]. Pomocí kodéru zadejte kód, který jste použili při zapnutí funkce. Potom stiskněte tlačítko proudu. Displej ampérmetru se přepne na [OFF]. Blokování bude nyní vypnuté. Ukončete pokročilé funkce podle části 9-2.


280859-A

## 9-6. Určení úrovně blokování




| Minimální úpravy     |                      | Určitá míra úprav    |                     |                                          |             | Maximální úpravy                         |             |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
| Úroveň zablokování 1 |                      | Úroveň zablokování 2 |                     | Úroveň zablokování 3                     |             | Úroveň zablokování 4                     |             |
| Upravitelné          | Zablokované          | Upravitelné          | Zablokované         | Upravitelné                              | Zablokované | Upravitelné                              | Zablokované |
|                      | Proud na panelu      |                      | Proud na panelu     | Proud na panelu<br>+/-10 %               |             | Proud dálkově (min-panel)                |             |
|                      |                      |                      |                     |                                          |             | Proud na panelu<br>+/-10 %               |             |
|                      | Polarita (pouze Dyn) | Polarita (pouze Dyn) |                     | Polarita (pouze Dyn)                     |             | Polarita (pouze Dyn)                     |             |
|                      | Proces               | Proces               |                     | Proces                                   |             | Proces                                   |             |
| Výstup               |                      | Výstup               |                     | Výstup                                   |             | Výstup                                   |             |
|                      | Impulzový generátor  |                      | Impulzový generátor | Impulzový generátor<br>(pouze zap./vyp.) |             | Impulzový generátor<br>(pouze zap./vyp.) |             |
|                      | Sekvencer            |                      | Sekvencer           |                                          | Sekvencer   |                                          | Sekvencer   |
|                      | Plyn/DIG             |                      | Plyn/DIG            |                                          | Plyn/DIG    |                                          | Plyn/DIG    |
|                      | Tvar křivky          |                      | Tvar křivky         |                                          | Tvar křivky |                                          | Tvar křivky |

# ČÁST 10 – ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ




## 10-1. Běžná údržba

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | <p><b>⚠ Před údržbou odpojte napájení.</b></p> <p> Pokud zařízení používáte v náročných podmínkách, provádějte údržbu častěji.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### A. Zdroj svařovacího proudu

|  | <p>✓ = zkontrolujte   ◇ = nahradte   ● = vyčistěte   Δ = opravte   ☆ = vyměňte</p> <p>* Musí provádět autorizovaný servisní pracovník</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Každé 3 měsíce</p>                                                             | <div data-bbox="251 577 544 745">   <p>✓ ☆ Štítky</p> </div> <div data-bbox="544 577 852 745">  <p>✓ ☆ Plynové hadice</p> </div> |
| <p>Každé 3 měsíce</p>                                                             |  <p>✓ Δ ☆ Kabely a šňůry</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Každé 6 měsíce</p>                                                             | <p><b>⚠ Při vzduchovém čištění vnitřku jednotky nesundávejte kryt.</b></p>  <p>● Při náročném provozu provádějte čištění každý měsíc.</p>                                                                                                                                                        |

### B. Volitelné chlazení

|  | <p>✓ = zkontrolujte   ◇ = nahradte   ● = vyčistěte   Δ = opravte   ☆ = vyměňte</p> <p>* Musí provádět autorizovaný servisní pracovník</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Každé 3 měsíce</p>                                                               | <div data-bbox="267 1396 755 1543">  <p>● Filtr chladicí kapaliny – při náročném provozu provádějte čištění častěji.</p> </div> <div data-bbox="755 1396 1464 1543"> <p>● Vyfoukejte žebra výměníku tepla.</p> <p>✓ Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. V případě potřeby ji doplňte destilovanou nebo deionizovanou vodou.</p>  </div> |
| <p>Každé 6 měsíce</p>                                                               | <div data-bbox="267 1554 787 1743">  <p>✓ ☆ Hadice</p> </div> <div data-bbox="787 1554 1464 1743">   <p>✓ ☆ Štítky</p> </div>                                                                                                                           |
| <p>Každé 12 měsíce</p>                                                              | <div data-bbox="267 1753 901 1984">   <p>◇ Vyměňte chladicí kapalinu.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 10-2. Zprávy zobrazené na voltmetru nebo ampérmetru



Všechny pokyny se týkají přední části jednotky. Veškeré zmiňované obvody jsou uvnitř jednotky.

### 1 [RELE] [ASE] / [TRIG] [GER]

Před pokračováním je nutné otevřít ovladač stykače zásuvky dálkového ovládání (kolíky A a B).

### 2 [UN S] [HORT] / [OUTP] [UT]

Před pokračováním je nutné odstranit zkrat v zapojení výstupu. Pokud jste spojení zkontrolovali a ověřili, že není zkratové, a tato zpráva se na displeji přesto zobrazuje, přečtěte si část 10-3.

### 3 [OVER] [TEMP]

Došlo k přehřátí. Chyba zmizí, až teplota klesne na přijatelnou úroveň.

### 4 Problémy s přídrží:

Pokud dojde k jedné z následujících chyb, začne blikat LED vypínače. Chybu odstraníte tak, že stisknete tlačítko vypínače nebo vypnete napájení. Pokud to chybu neodstraní nebo pokud k ní dochází často, přečtěte si část 10-3.

[CHEK] [INPT] Zkontrolujte vstup

Bylo zjištěno vysoké nebo nízké napětí. Nechte kvalifikovanou osobu napětí zkontrolovat.

[WELD] [CABL] Svařovací kabel

Byla zjištěna chyba související se svařovacími kabely. Narovnejte je nebo zkratťte. Při drážkování uhlíkovou elektrodou (CARBon ARC Gouging) upravte nastavení DIG na hodnotu CARBon ARC. Viz část 5-4 (Dynasty), 6-2 (Dynasty DX), 7-3 (Maxstar) nebo 8-2 (Maxstar DX).

[SEE] [O.M.] Přečtěte si návod k použití: Viz část 10-3.

[COOL] [PWR] Napájení chlazení

Byla zjištěna chyba související s napájením CoolMate 1.3. Pokud chyba nezmizí nebo k ní dochází často, můžete chlazení zapojit do blízké 115voltage AC zásuvky nebo můžete zařízení použít bez chlazení a chlazení vypnout (viz část 9-1).

### 5 [NOT] [VALD]

Zpráva se zobrazí, když se pokusíte provést nekompatibilní nastavení, například stisknout tlačítko pro tvar křivky AC v režimu DC.


### 6 [LOCK] [LEV1], 2, 3, 4

Zobrazí se, když se pokusíte provést úpravy, které nejsou kompatibilní s aktivní úrovní blokování.

### 7 [SOFT] [WARE] [NOT] [VALD]


Byla zjištěna chyba kompatibility softwaru. Je nutné provést aktualizaci softwaru (viz část 4-12 zabývající se aktualizacemi). Pokud se chyba zobrazí po provedení aktualizace, přečtěte si část 10-3.

## 10-3. Tabulka pro řešení problémů



| Problém                                                                                                                        | Náprava                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádný výstup; jednotka je zcela mimo provoz.                                                                                   | Zapněte přepínač zařízení pro odpojení (viz část 4-8 nebo 4-9).                                                                                                         |
|                                                                                                                                | Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte pojistky nebo zapněte jistič (viz část 4-8 nebo 4-9).                                                                          |
|                                                                                                                                | Zkontrolujte správné zapojení napájení (viz část 4-8 nebo 4-9).                                                                                                         |
| Žádný výstup; displej měřičů je zapnutý.                                                                                       | Pokud používáte dálkové ovládání, zkontrolujte, že je aktivován správný proces pro dálkové ovládání pomocí 14kolíkové zásuvky (viz část 4-10).                          |
|                                                                                                                                | Vstupní napětí je mimo přijatelný rozsah odchylky (viz část 4-6).                                                                                                       |
|                                                                                                                                | Zkontrolujte, opravte nebo vyměňte dálkové ovládání.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                | Jednotka je přehřátá. Nechte jednotku ochladit se zapnutým ventilátorem (viz část 3-6).                                                                                 |
| Nepravidelný nebo nepříjemný výstup při svařování                                                                              | Použijte svařovací kabely vhodné velikosti a typu (viz část 4-2).                                                                                                       |
|                                                                                                                                | Vyčistěte a dotáhněte veškerá spojení (viz část 10-1).                                                                                                                  |
| Ventilátor nefunguje.                                                                                                          | Zkontrolujte ventilátor a odstraňte cokoli, co jej blokuje.                                                                                                             |
|                                                                                                                                | Nechte autorizovaného servisního zástupce zkontrolovat motor ventilátoru.                                                                                               |
| Nestabilní oblouk                                                                                                              | Použijte vhodnou velikost elektrody (viz část 14).                                                                                                                      |
|                                                                                                                                | Použijte vhodně připravenou elektrodu (viz část 14).                                                                                                                    |
|                                                                                                                                | Snižte rychlost toku plynu.                                                                                                                                             |
| Elektroda se oxiduje a po dokončení svařování nezůstává lesklá.                                                                | Ochraňte svařovací zónu před průvanem.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | Prodlužte druhotný přítok plynu.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                | Zkontrolujte a dotáhněte veškeré plynové spojky (viz část 10-1A).                                                                                                       |
|                                                                                                                                | V hořáku je voda. Přečtěte si návod k hořáku.                                                                                                                           |
| Displej je prázdný.                                                                                                            | Zkontrolujte napájení zařízení.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                | Možná bude nutné provést aktualizaci softwaru (viz část 4-12 zabývající se aktualizacemi). Pokud displej zůstane prázdný po provedení aktualizace, kontaktujte výrobce. |
| Zobrazuje se chyba [ERR] [LOG].                                                                                                | Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce, který vám vysvětlí kód chyby.                                                                                           |
| Problémy s přídrží – viz část 10-2.                                                                                            | Pokud chyba přetrvává nebo pokud k ní dochází často, kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.                                                                    |
| Zobrazuje se chyba [SEE] [O.M.].                                                                                               | Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.                                                                                                                         |
| V technické nabídce (viz část 9) je vybrána možnost [SERL][NUM] a zobrazené sériové číslo neodpovídá sériovému číslu zařízení. | Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.                                                                                                                         |
| Zobrazuje se chybová zpráva [UN S] [HOUT] / [OUTP] [UT].                                                                       | Pokud jste spojení zkontrolovali a ověřili, že není zkratové, a tato zpráva se na displeji přesto zobrazuje, kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.            |
| Zobrazuje se chybová zpráva [SOFT] [WARE] [NOT] [VALD].                                                                        | Pokud se chyba zobrazí po provedení aktualizace, kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.                                                                        |

## 10-4. Vzduchové čištění vnitřku jednotky






**⚠ Při vzduchovém čištění vnitřku jednotky nesundávejte kryt.**

Jednotku vyfoukejte tak, že nasměrujete proud vzduchu přes přední a zadní mřížku jako na obrázku.

805 497-A

## 10-5. Údržba chladicí kapaliny



**⚠ Před údržbou odpojte napájení.**

1 Filtř chladicí kapaliny

Odšroubujte kryt, abyste mohli filtr vyčistit.

Výměna chladicí kapaliny: Nakloňte jednotku, aby chladicí kapalina otekla, nebo ji odsajte čerpadlem. Naplňte ji čistou vodou a nechte 10 minut běžet. Vodu nechte odtéct a jednotku naplňte chladicí kapalinou.

**ℹ Pokud vyměňujete hadice, použijte hadice kompatibilní s ethylenglykolem, například Buna-N, Neopren nebo Hypalon. Oxyacetylenové hadice nejsou s produkty obsahujícími ethylenglykol kompatibilní.**

Způsob použití

GTAW nebo při použití HF\*



Chladicí kapalina

Chladicí kapalina s nízkou vodivostí č. 043 810\*\*; destilovaná nebo deionizovaná voda je OK nad 32 °F (0 °C)

Potřebné nástroje:



Křížový šroubovák T25

805 502-A

\*HF: Vysokofrekvenční proud

\*\*Chladicí kapalina 043 810, roztok 50/50, ochrana do -37 °F (-38 °C) a odolnost proti růstu řas

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud použijete jinou chladicí kapalinu, než jaká je uvedena v tabulce, přijdete o záruku u všech dílů, které se s ní dostanou do kontaktu (pumpa, chladič a podobně).



# SECTION 12 – ELEKTRICKÁ SCHÉMATA




Figure 12-1. Schéma zapojení pro model Dynasty 280

255980-F





Figure 12-2. Schéma zapojení pro model Maxstar 280

# ČÁST 13 – VYSOKÉ FREKVENCE

## 13-1. Svařovací procesy vyžadující vysoké frekvence




TIG

1 Vysokofrekvenční napětí

TIG – umožňuje oblouku přeskočit vzduchovou mezeru mezi hořákem a obrobkem a/nebo stabilizaci oblouku.

high\_freq 5/10 - S-0693

## 13-2. Instalace s možnými zdroji vysokofrekvenční interference



### Zdroje přímého vysokofrekvenčního záření

- 1 Vysokofrekvenční zdroj (napájecí zdroj pro svařování se zabudovanou nebo samostatnou vysokofrekvenční jednotkou)
- 2 Svařovací kabely
- 3 Hořák
- 4 Uchycení obrobku
- 5 Obrobek
- 6 Pracovní stůl

### Zdroje vedení vysokofrekvenčního záření


- 7 Vstupní napájecí kabel
- 8 Zařízení pro odpojení vedení
- 9 Vstupní napájecí elektroinstalace

### Zdroje zpětného vyzařování vysokofrekvenčního záření

- 10 Neuzemněné kovové objekty
- 11 Osvětlení
- 12 Elektrické vedení
- 13 Vodovody
- 14 Vnější telefonní a elektrická vedení

S-0694

### 13-3. Doporučený způsob instalace kvůli snížení vysokofrekvenční interference



# ČÁST 14 – VÝBĚR A PŘÍPRAVA WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY PRO SVAŘOVÁNÍ DC NEBO AC S INVERTOREM

gtaw\_Inverter\_2016-10



**⚠** Pokud je to možné, používejte při svařování stejnosměrný proud (DC) místo střídavého (AC).

## 14-1. Volba wolframové elektrody (pracujte v čistých rukavicích, aby nedošlo ke kontaminaci wolframu)

### A. Volba wolframové elektrody

 Ne všichni výrobci wolframových elektrod používají k určení typu wolframu stejná barevná označení. Druh použité elektrody zjistíte od výrobce nebo z balení výrobku.

| Průměr elektrody                                                             | Rozsah proudu – typ plynu ♦ – polarita                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                              | (DCEN) – argon<br>Elektroda pro stejnosměrný proud s přímou polaritou<br>(pro měkkou nebo nerezovou ocel) | AC – argon<br>Nevyvážená vlna<br>(pro hliník) |
| <b>Slitiny wolframu se 2 % využitím ceru, 1,5 % lanthanu nebo 2 % thoria</b> |                                                                                                           |                                               |
| 0,25 mm                                                                      | Až 15                                                                                                     | Až 15                                         |
| 0,50 mm                                                                      | 5–20                                                                                                      | 5–20                                          |
| 1 mm                                                                         | 15–80                                                                                                     | 15–80                                         |
| 1,6 mm                                                                       | 70–150                                                                                                    | 70–150                                        |
| 2,4 mm                                                                       | 150–250                                                                                                   | 140–235                                       |
| 3,2 mm                                                                       | 250–400                                                                                                   | 225–325                                       |
| 4,0 mm                                                                       | 400–500                                                                                                   | 300–400                                       |
| 4,8 mm                                                                       | 500–750                                                                                                   | 400–500                                       |
| 6,4 mm                                                                       | 750–1000                                                                                                  | 500–630                                       |

♦ Typický průtok ochranného argonového plynu je 0,30–0,70 m<sup>3</sup>/min.

Uvedené hodnoty jsou orientační a jedná se o soubor doporučení organizace American Welding Society (AWS) a výrobců elektrod.



### B. Složení elektrody.

| Typ wolframové elektrody                                                                              | Poznámky ke způsobům použití                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 % ceru<br>(šedá*)                                                                                   | Univerzální wolframová elektroda, která je vhodná pro svařování střídavým i stejnosměrným proudem.                                                                                                      |
| 1,5-2 % lanthanu<br>(žlutá/modrá)                                                                     | Vynikající zapalování oblouku nízkým proudem při svařování střídavým i stejnosměrným proudem.                                                                                                           |
| 2 % thoria<br>(červená)                                                                               | Běžně používaná pro svařování stejnosměrným proudem, méně vhodná pro svařování střídavým proudem.                                                                                                       |
| Čistý wolfram<br>(zelená)                                                                             | <b>Nedoporučuje se pro použití s invertory!</b><br>Ve většině případů lze při svařování střídavým i stejnosměrným proudem dosáhnout nejlepších výsledků pomocí elektrody s přísadou ceru nebo lanthanu. |
| * Barva se může lišit v závislosti na výrobci. Odpovídající barvy jsou uvedeny v příručce od výrobce. |                                                                                                                                                                                                         |

## 14-2. Příprava wolframové elektrody pro DC svařování s přímou polaritou (DCEN) nebo AC svařování s invertorem



Při obroušování wolframové elektrody vzniká prach a odletující jiskry, které mohou způsobit poranění nebo požár. Používejte u brusky místní odsávání (nucenou ventilaci) nebo schválený respirátor. Bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listu MSDS. Zvažte použití wolframu s obsahem ceru, lanthanu nebo yttria místo thoria. Prach vznikající z elektrod s thoriem obsahuje nízkourovňový radioaktivní materiál. Prach z brusky likvidujte ekologicky šetrným způsobem. Používejte vhodné ochranné prostředky pro obličej, ruce a tělo. Uchovávejte hořlaviny mimo pracoviště.



Ideální příprava elektrody – stabilní oblouk

### 1 Brusný kotouč

Před svařováním obroušte konec elektrody na jemném tvrdém kotouči. Kotouč nepoužívejte pro jiné pracovní úkony. Mohlo by dojít ke kontaminaci elektrody a snížení kvality svaru.

### 2 Wolframová elektroda

Doporučuje se používat wolframové elektrody s 2 % obsahem ceru.

### 3 Ideální rozsah úhlu obroušení: 15° až 30°


Doporučený úhel obroušení elektrody je 30 stupňů.

### 4 Rovné broušení

Brušte elektrodu podélně, ne radiálně.

 Další informace o svařování naleznete na adrese <http://www.millerwelds.com/resources/welding-resources/>

## 15-1. Postupy dotykového a vysokofrekvenčního zapalování u TIG



### Dotykové zapalování

Když svítí tlačítko Lift-Arc™, zapálíte oblouk takto:

- 1 Elektroda TIG
- 2 Obrobek

Dotkněte se wolframovou elektrodou obrobku v místě začátku svařování, zapněte výstup a ochranný plyn pomocí přepínače hořáku, nožního nebo ručního ovládání. **Podržte elektrodu u obrobku na 1–2 sekundy** a potom elektrodu pomalu zvedněte. Při zvedání elektrody vznikne oblouk.

Předtím, než se wolframová elektroda dotkne obrobku, není v obvodu normální napětí naprázdno; mezi elektrodou a obrobkem je jen nízké detekční napětí. Výstupní stykač bude pod napětím až poté, co se elektroda dotkne obrobku. Díky tomu je možné se elektrodou obrobku dotknout, aniž by došlo k přehřátí, přichycení nebo kontaminaci.

### Způsob použití:

Dotykové zapalování se používá pro proces DCEN nebo AC GTAW, pokud není povolena vysokofrekvenční metoda nebo místo metody náškrabem.

### Bezdotykové vysokofrekvenční zapalování


Když svítí tlačítko HF Start, zapálíte oblouk takto:

Vysokofrekvenční zapalování je k dispozici při zapnutí výstupu. Po vzniku oblouku se vypne a při případném přerušení oblouku se znovu zapne.


### Způsob použití:

Vysokofrekvenční zapalování se používá pro proces DCEN GTAW, když je nutná bezdotyková metoda zapalování oblouku.

Metoda dotykového zapalování



## 15-2. Ovládání impulzového generátoru



| Nastavení ovladače % času s maximálním proudem | Průběhy pulzního výstupu |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Max. 50 % / pozadí 50 %<br>50 % vyvážení       |                          |
| Více času s maximálním proudem<br>(80 %)       |                          |
| Více času s pozadovým proudem<br>(20 %)        |                          |

### 1 Ovládání impulzového generátoru

Impulzový generátor je k dispozici při použití procesu TIG. Ovládání je možné upravovat během svařování.

Impulzový generátor zapnete přepínačem.

**ON** – pokud tato LED svítí, je impulzový generátor zapnutý.

Stisknutím přepínače vyberete LED požadovaného parametru.

Chcete-li impulzový generátor vypnout, stiskněte přepínač, dokud se LED ON nevyžije.

### 2 Ovládání kodéru (nastavení hodnoty)

### 3 Ampérmetr (zobrazení hodnoty)

Rozsah všech parametrů impulzového generátoru naleznete v části 6-2 nebo 8-2.

**PPS** – označuje pulzní frekvenci neboli počet pulzních cyklů za sekundu. Správně nastavená pulzní frekvence pomáhá redukovat vznikající teplo a deformaci dílů a zlepšuje kosmetiku svarových housenek. Čím vyšší je nastavení PPS, tím je efekt zvlnění hladší, svarová housenka užší a chlazení vyšší. Při nastavení nízké PPS budou pulzy pomalejší a svarové housenky širší. Pomalé pulzy pomáhají promíchat svarovou lázeň, aby se uvolnil zachycený plyn, a snížit pórovitost (to je velmi užitečné při svařování hliníku). Někteří začátečníci používají pomalejší pulzy (2–4 PPS), aby si usnadnili časování při přidávání výplňového materiálu. Zkušený svářeč si může nastavit mnohem vyšší PPS podle osobní preference a podle toho, čeho se snaží dosáhnout.

**PEAK t** – označuje procentuální část každého cyklu s maximálním proudem (hlavním proudem). Maximální proud se nastavuje příslušným ovladačem (viz část 8-1). Pokud použijete jeden pulz za sekundu a nastavíte tuto hodnotu na 50 %, bude použití maximálního proudu trvat půl sekundy a ve zbylých 50 % (tedy druhé polovině sekundy) se použije pozadové napětí. Při zvýšení této hodnoty se zvýší doba použití špičkového proudu a tím i množství vznikajícího tepla. Dobrou počáteční hodnotou je přibližně 50–60 %. Vhodný poměr zjistíte experimentálně; cílem je zredukovat množství vznikajícího tepla a zlepšit kosmetické vlastnosti svaru.

**BKGD A** – (pozadový proud) nastavuje se jako procentuální podíl nastavení maximálního proudu. Pokud nastavíte maximální proud na 200 a pozadový na 50 %, bude při pulzu v pozadové části cyklu použito 100 ampérů pozadového proudu. Při použití nižší hodnoty se snižuje množství vznikajícího tepla. Zvýšením nebo snížením pozadového proudu se zvýší nebo sníží celkový průměrný proud, pomocí čehož je možné určit, jak tekutá bude svarová lázeň na pozadovém konci pulzního cyklu. Celkově je žádoucí, aby se svarová lázeň zmenšila přibližně na polovinu, ale zůstala tekutá. Pro začátek nastavte pozadový proud na přibližně 20–30 % pro nerezovou nebo uhlíkovou ocel nebo na 35–50 % pro hliníkové slitiny.

### 4 Průběhy pulzního výstupu


Příklady znázorňují účinek, který má změna nastavení hodnoty času pro maximální proud na průběh pulzního výstupu.

#### Způsob použití:

Pulzy označují střídavé zvyšování a klesání svařovacího výkonu určitou rychlostí. U zvýšených částí výstupního výkonu se řídí šířka, výška a frekvence, čímž se vytvářejí pulzy svařovacího výkonu. Tyto pulzy a nižší velikost proudu mezi nimi (pozadový proud) střídavě zahřívají a ochlazují svarovou lázeň. Díky celkovému efektu má operátor větší kontrolu nad penetrací, šířkou housenky, zakončením, podržnutím a vznikajícím teplem. Ovládání je možné upravovat během svařování. Impulzy lze také využít při cvičení postupu přidávání výplňového materiálu.


☑ Funkce je zapnutá, když svítí LED.

### 15-3. Výběr obecné elektrody (GEN) při změně programovatelných počátečních parametrů TIG (pouze modely DX)




- 1 Ovladač kodéru
- 2 Zobrazení parametru
- 3 Tlačítko proudu

V nabídce nastavení zařízení můžete ručně změnit parametry elektrody stisknutím přepínače proudu, který přepíná mezi upravitelnými hodnotami. Hodnoty změňte otočením kodéru.



247220-D



#### Parametr

- Počáteční výstupní polarita (POL)
- Počáteční proud (STRT)
- Počáteční čas (TIME)
- Počáteční sklon (SSLP)
- Přednastavený minimální proud (PMIN)

#### Výchozí AC

- EP (kladná elektroda)
- 30 A
- 120 ms
- 120 ms
- 10 A

#### Výchozí DC

- EN (záporná elektroda)
- 25 A
- 120 ms
- 100 ms
- 10 A

#### Rozsah

- EP / EN
- 5–200 A
- 0–250 ms
- 0–250 ms
- 1 (DC) 2 (AC) –25 A

# ČÁST 16 – POKYNY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ (SMAW)

## 16-1. Tabulka pro výběr elektrod a proudu



| ELEKTRODA   | PRŮMĚR | ROZSAH PROUDU |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |        | 50            | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 6010 & 6011 | 3/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 1/8    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 5/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 3/16   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 7/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6013        | 1/4    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 1/16   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 5/64   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 3/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 1/8    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7014        | 5/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 3/16   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 7/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 1/4    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 3/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7018        | 1/8    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 5/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 3/16   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 7/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 1/4    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7024        | 3/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 1/8    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 5/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 3/16   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 7/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ni-Ci       | 1/4    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 3/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 1/8    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 5/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 3/16   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 308L        | 3/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 1/8    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             | 5/32   |               |     |     |     |     |     |     |     |     |

| ELEKTRODA | DC*    | AC | POLOHA           | PENETRACE | VYUŽITÍ                      |
|-----------|--------|----|------------------|-----------|------------------------------|
| 6010      | EP     |    | VŠECHNY          | HLUBOKÁ   | MIN. PŘÍPRAVA,               |
| 6011      | EP     | ✓  | VŠECHNY          | HLUBOKÁ   | HRUBÉ, HODNÉ JISKER          |
| 6013      | EP, EN | ✓  | VŠECHNY          | NÍZKÁ     | VŠEOBECNÉ                    |
| 7014      | EP, EN | ✓  | VŠECHNY          | STŘEDNÍ   | HLADKÉ, SNADNÉ, RYCHLÉ       |
| 7018      | EP     | ✓  | VŠECHNY          | STŘEDNÍ   | NÍZKÉ MNOŽSTVÍ VODÍKU, PEVNÉ |
| 7024      | EP, EN | ✓  | PLOCHÉ VODOROVNĚ | NÍZKÁ     | HLADKÉ, SNADNÉ, RYCHLEJŠÍ    |
| Ni-CL     | EP     | ✓  | VŠECHNY          | NÍZKÁ     | LITINA                       |
| 308L      | EP     | ✓  | VŠECHNY          | NÍZKÁ     | NEREZ                        |

\*EP = ELEKTRODA POZITIVNÍ (OBRÁCENÁ POLARITA)  
EN = ELEKTRODA NEGATIVNÍ (PŘÍMÁ POLARITA)

Ref. S-087 985-A





Platí od 1. ledna 2017

(Zařízení se sériovým číslem začínajícím na MH nebo novějším)

Tato omezená záruka nahrazuje všechny předchozí záruky Miller a nevylučuje se s jinými výslovnými nebo předpokládanými zárukami.

Máte k záruce dotazy?

Pomocí čísla  
1-800-4-A-MILLER  
můžete kontaktovat  
místního distributora  
společnosti Miller.

Distributor vám také  
zajišťuje...

#### Servis

Vždy dostanete rychlou a  
spolehlivou odpověď.  
Většina náhradních dílů  
se k vám může dostat do  
24 hodin.

#### Podporu

Potřebujete rychlé  
odpovědi na těžké otázky  
týkající se svařování?  
Kontaktujte distributora.  
Distributor a společnost  
Miller jsou se svými  
odbornými znalostmi  
připraveni vám kdykoliv  
pomoci.

OMEZENÁ ZÁRUKA – v souladu s níže uvedenými podmínkami zaručuje společnost Miller Electric Mfg. Co., Appleton, Wisconsin, původnímu maloobchodnímu kupujícímu, že nové zařízení Miller prodané po datu začátku účinnosti této omezené záruky bude v době, kdy je společnost Miller doručí, bez vad materiálu a zpracování. TATO ZÁRUKA VÝSLOVNĚ NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI.

V rámci níže uvedených záručních lhůt společnost Miller vymění nebo opraví všechny součásti nebo díly, na které se vztahuje záruka a které v důsledku případných vad materiálu nebo zpracování selžou. Společnost Miller je nutně na takovou vadu nebo selhání do 30 dní písemně upozornit. Společnost Miller následně zajistí pokyny pro reklamaci, kterými je třeba se řídit. Případná reklamacie odeslaná online musí obsahovat podrobný popis vady a použitého způsobu identifikace vadných dílů a příčiny jejich selhání.

Společnost Miller přijme během záruční doby reklamace níže uvedených zařízení, na která se vztahuje záruka, pokud dojde k selhání. Všechny záruční lhůty začínají datem doručení zařízení původnímu kupujícímu a ne později než 12 měsíců po dodání zařízení distributorovi v Severní Americe nebo 18 měsíců po dodání mezinárodnímu distributorovi.

- 5 let na díly, 3 roky na opravu
  - \* Pouze originální usměrňovače proudu včetně SCR, diod a oddělených usměrňovacích modulů
- 3 roky na díly a opravu
  - \* Samozatmivací skla svářečských kulek (kromě klasické série) (bez oprav)
  - \* Motorem poháněné svářečky/generátory  
(POZNÁMKA: Na motor se vztahuje samostatná záruka od jeho výrobce.)
  - \* Napájecí zdroje invertorů (pokud není uvedeno jinak)
  - \* Napájecí zdroje pro řezání plazmou
  - \* Regulátory procesů
  - \* Poloautomatické a automatické podavače drátů
  - \* Napájecí zdroje pro transformátory/usměrňovače
- 2 roky na díly a opravu
  - \* Samozatmivací skla svářečských kulek (pouze klasická série) (bez oprav)
  - \* Odsavače dýmu – série Capture 5, Filtair 400 a Industrial Collector
- 1 rok – díly a oprava, pokud není uvedeno jinak
  - \* Svařovací systémy AugmentedArc a LiveArc
  - \* Automatická pohybová zařízení
  - \* Vzduchem chlazené MIG svařovací pistole Bernard BTB (bez nákladů na práci)
  - \* Ventilátorové jednotky CoolBelt a CoolBand (bez oprav)
  - \* Vysoušecí systémy
  - \* Externí monitorovací zařízení a senzory
  - \* Doplnkové vybavení  
(POZNÁMKA: Doplnkové vybavení je kryto zbývající záruční lhůtou produktu, ve kterém je nainstalováno, nebo minimálně jeden rok, podle toho, která doba je delší.)
  - \* Nožní ovládání RFCS (kromě RFCS-RJ45)
  - \* Odsavače dýmu – série Filtair 130, MWX a SWX
  - \* Vysokofrekvenční jednotky
  - \* Plazmové řezací hořáky ICE/XT (bez oprav)
  - \* Napájecí zdroje pro indukční ohřev, chladiče  
(POZNÁMKA: Na digitální rekordéry se vztahuje samostatná záruka od jejich výrobců.)
  - \* Zátěže
  - \* Motorem poháněné svařovací pistole (kromě Spoolmate)
  - \* Ventilátorové jednotky PAPR (bez oprav)
  - \* Polohovadla a regulátory
  - \* Stojany
  - \* Pojezdy/závěsy
  - \* Bodové svářečky
  - \* Zařízení SubArc pro podávání drátů
  - \* Hořáky TIG (bez oprav)
  - \* Pistole Tregaskiss (bez oprav)
  - \* Systémy vodního chlazení
  - \* Bezdrátové dálkové nožní či ruční ovládání a přijímače
  - \* Pracovní stanice / svařovací stoly (bez oprav)

- 6 měsíců na díly
  - \* Baterie
- 90 dní na díly
  - \* Příslušenství (sady)
  - \* Krycí plachty
  - \* Cívky a potahy pro indukční ohřev, kabely a neelektronické ovládání
  - \* Pistole M-Gun
  - \* MIG svařovací pistole hořáky Subarc (SAW) a procesní hlavy pro vnější navařování
  - \* Dálková ovládání a RFCS-RJ45
  - \* Náhradní díly (bez oprav)
  - \* Pistole Roughneck
  - \* Pistole Spoolmate

Omezená záruka Miller's True Blue® neplatí pro:

- Spotřební položky, například kontaktní špičky, řezací trysky, stykače, kartáče, relé, stolové desky a svařovací clony nebo díly, které selžou v důsledku normálního opotřebení. (výjimka: kartáče a relé jsou kryty u všech motorem poháněných produktů).
- Položky dodávané společností Miller, ale vyrobené někým jiným (například motory nebo příslušenství). Tyto položky jsou kryty zárukou výrobce, pokud existuje.
- Vybavení, které bylo upraveno jinou stranou než společností Miller, nebo vybavení, které bylo nesprávně nainstalováno, provozováno nebo používáno (s ohledem na oborové standardy), nebo zařízení, které neprošlo přiměřenou a potřebnou údržbou nebo které bylo použito pro provoz mimo své specifikace.

PRODUKTY SPOLEČNOSTI MILLER JSOU URČENY PRO KOMERČNÍ/PRŮMYSLOVÉ UŽIVATELE A OSOBY, KTERÉ BYLY PROŠKOLENÝ A MAJÍ ZKUŠENOSTI S POUŽÍVÁNÍM A ÚDRŽBOU SVAŘOVACÍHO VYBAVENÍ.

V případě reklamace, na kterou se vztahuje tato záruka, může společnost Miller využít tyto výhradní opravné prostředky: (1) opravu nebo (2) výměnu nebo (v případě písemného oprávnění od společnosti Miller ve vhodných případech) (3) zaplacení přiměřených nákladů na opravu nebo výměnu v autorizovaném servisu společnosti Miller (4) nebo zaplacení či připsání částky odpovídající nákupní ceně (po odečtení přiměřených odpisů podle míry používání) při vrácení zboží na riziko a náklady zákazníka. Společnost Miller může provést opravu nebo výměnu Free on Board (FOB) v továrně v Appletonu ve Wisconsinu nebo FOB v autorizovaném servisu společnosti Miller podle jejího určení. Nejsou tedy povoleny žádné náhrady přepravních nákladů.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU ZDE UVEDENÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY. SPOLEČNOST MILLER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU), AT ŮŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE.

SPOLEČNOST MILLER VE VZTAHU K VEŠKERÉMU VYBAVENÍ, KTERÉ DODÁVÁ, VYLUCUJE A ZŘÍKÁ SE JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, KTERÁ ZDE NENÍ STANOVENA, A JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO REPREZENTACE S OHLEDEM NA VÝKON A VŠECH MOŽNÝCH NÁPRAV PRO SITUACE SOUVISEJÍCÍ S NEDODRŽENÍM SMLOUVY NEBO JINOU PRÁVNÍ TEORIÍ, KTERÉ BY V PŘÍPADĚ NEEEXISTENCE TOHOTO USTANOVENÍ MOHLY VYVSTAT JAKO DŮSLEDKY. V RÁMCI PŮSOBNÍ PRÁVA, OBCHODNÍCH ZVYKŮ ČI PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Některé státy v USA nepovolují omezení doby trvání omezené záruky nebo vyloučení náhodných, nepřímých, zvláštních nebo následných škod, a proto pro vás nemusí výše uvedená omezení nebo výjimky platit. Tato záruka zajišťuje určitá zákonná práva; mohou být k dispozici i další práva, která se ale mohou u jednotlivých států lišit.

V některých kanadských provinciích jsou legislativou stanoveny určité další záruky nebo opravné prostředky, které se od těch zde uvedených liší, a do té míry, že se jich nelze vzdát, nemusí výše uvedená omezení a výjimky platit. Tato omezená záruka zajišťuje určitá zákonná práva; mohou být k dispozici i další práva, která se ale mohou u jednotlivých provincií lišit.





# Záznam pro majitele

Tento záznam vyplňte a uchovávejte ve svých osobních záznamech.

Název modelu

Číslo série/stylu

Datum zakoupení

(datum, kdy bylo zařízení doručeno původnímu zákazníkovi)

Distributor

Adresa

Město

Stát

PSC



## Servis

**Kontaktujte nejbližšího DISTRIBUTORA nebo SERVISNÍ FIRMU.**

Vždy uveďte název modelu a číslo série/stylu.

Kontaktujte distributora, pokud potřebujete

Spotřební materiál pro svařování

Doplňky a příslušenství

Osobní ochranné pomůcky

Servis a opravy

Náhradní díly

Výukové materiály (školení, videa, knihy)

Technické příručky (servisní informace a díly)

Schémata zapojení

Příručky ke svařovacím procesům

Distributory nebo servisní firmy naleznete na adrese [www.millerwelds.com](http://www.millerwelds.com); můžete také zavolat na číslo 1-800-4-A-Miller.

Kontaktujte doručovatele, pokud potřebujete

Reklamovat ztrátu nebo poškození během doručování.

Pomoc při vyplňování a vyřizování reklamací získáte od dopravního oddělení výrobce zařízení nebo distributora.

### Miller Electric Mfg. Co.

An Illinois Tool Works Company  
1635 West Spencer Street  
Appleton, WI 54914 USA

#### Mezinárodní centrála: USA

Telefon pro USA: 920-735-4505 s automatickým spojením  
Fax pro USA a Kanadu: 920-735-4134  
Mezinárodní fax: 920-735-4125

Pro mezinárodní lokality:

[www.MillerWelds.com](http://www.MillerWelds.com)

